



Adresse	Sachsendamm 2, 10829 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt keine alternative Führung
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	24.06.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.06.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.07.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
11.07.2017	NFTS	SenUVK StSV	Meldung Mahnung2	
13.07.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
02.08.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

lange Dauer, keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Brunnenstraße 146, 10115 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt keine alternative Führung
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	24.06.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.06.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.07.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
11.07.2017	NFTS	SenUVK StSV	Meldung Mahnung2	
13.07.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
02.08.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	5 = mangelhaft
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	mehrere Mahnungen, lange Dauer



Adresse	Möckernstraße 118, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt Fehlerhafte Beschilderung mit Zeichen Radweg, obwohl kein Radweg vorhanden
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	24.06.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.06.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.07.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
11.07.2017	NFTS	SenUVK StSV	Meldung Mahnung2	
13.07.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
02.08.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

**6 = ungenügend**

lange Dauer der Prüfung Zuständigkeit, keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tempelhofer Damm 4, 12101 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt keine alternative Führung
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	03.07.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
03.07.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.08.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	5 = mangelhaft
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	lange Dauer



Adresse	Parchimer Allee 66, 12359 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt keine alternative Führung
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	04.07.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.07.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.07.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Rückfrage	
13.07.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
13.07.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Kein Mangel	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>3 = befriedigend</b>
mittlere Dauer, Antwort inhaltlich strittig



Adresse	Bundesallee 93, 12161 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg durch Baustelle versperrt keine alternative Führung zur Fahrbahn
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	12.08.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.08.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
14.08.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Obentrautstraße 48, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt keine markiert Abfahrt zur Fahrbahn keine alternative Führung auf dem Fußweg
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	12.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Yorckstraße 61, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg versperrt keine alternative Führung auf dem Fußweg oder an der vorhergehenden Kreuzung auf die Fahrbahn keine Abfahrt zur Fahrbahn an der Sperre
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	12.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Stralauer Allee 20B, 10245 Berlin
Mangelbeschreibung	Herumliegende Sperren im Verlauf des markierten Radwegs
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	12.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Frankfurter Allee 27, 10247 Berlin
Mangelbeschreibung	Benutzungsverpflichtiger Radweg versperrt Benutzungsverpflichtung nicht aufgehoben Alternative Führung über ca. 5 m zum Fußweg Dann Ende der Markierung, hier kein Schild benutzungsverpflichtiger Fuß- und Radweg (was bedeutet, das Fahren auf der Frankfurter Allee ist zulässig). 20 m weiter rechts vor dem Gebäude steht - erst nach längerem Suchen und Hinweis des Bauarbeiters zu sehen - ein Zeichen Gemeinsamer Fuß- und Radweg. Die Wirksamkeit dieser Benutzungsverpflichtung für die Fahrbahn ist zu bezweifeln.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungsverpflichtung	Ja
Datum Mangel entdeckt	12.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Eschersheimer Straße 16, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg teilweise versperrt, keine alternative Führung auf die Fahrbahn Markierung fehlt, welche die Kfz-Führer auf das Ausscheren der Radfahrenden hinweist.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	12.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Germaniastraße 145, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg durch Baustelle versperrt keine Abfahrt an der Sperre zur Fahrbahn keine alternative Radwegführung an der vorhergehenden Kreuzung oder Grundstücksausfahrt
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	12.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tempelhofer Damm 66A, 12101 Berlin
Mangelbeschreibung	Gemeinsamer Geh- und Radweg versperrt zunächst keine alternative Führung am 05.09.2017 dann alternative Führung zur Fahrbahn mit Sandschüttung zur Überwindung der Bordsteinkante
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	04.09.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.09.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.09.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
05.09.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

**6 = ungenügend**


keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tempelhofer Damm 66A, 12101 Berlin
Mangelbeschreibung	Im Zug des Neubaus einer Einfahrt zum Tempelhofer Feld wurde das Verkehrszeichen 240 gemeinsamer Rad- und Fußweg aufgestellt, was ab hier eine Benutzungspflicht für Radfahrende anordnet. Das ist fehlerhaft und verstößt gegen die aktuelle Rechtsprechung, wonach eine Benutzungspflicht nur bei besonderer Gefährdung von Radfahrenden angeordnet werden darf. Hinzu kommt, dass sich der Weg wegen Wurzelaufrüchen in einem derart desolatem Zustand befindet, dass hier die Gefährdung für Radfahrende höher ist, als auf der Fahrbahn.
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	24.10.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.10.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
25.10.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
23.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
24.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tempelhofer Damm 4, 12101 Berlin
Mangelbeschreibung	an der Baustelle in Höhe Tempelhofer Damm 2 – 4 ist der Radweg durch ein Gerüst gefährlich in der Breite eingeschränkt. Das Gerüst ist bei Dunkelheit sehr schwer zu erkennen. Es besteht ein hohes Unfallrisiko, mit dem Lenker hängen zu bleiben. Hinzu kommt, dass sich die Baustelleneinrichtung nach und nach immer weiter auf den Radweg ausbreitet, Zäune und Absperrungen werden nach und nach verrückt
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	24.10.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.10.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
25.10.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
01.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
23.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
24.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
20.12.2017	SV Tempelhof-Schöneberg	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	4 = ausreichend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	lange Dauer



Adresse	Dominicusstraße 26, 10823 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg ist ab Fritz-Elsas-Straße benutzungspflichtig, aber kurz vor der Hauptstraße mittels Baustellenabsperungen versperrt. Eine alternative Radwegführung ist nicht vorgesehen. Radfahrende sollen sich offenbar auf ca. 1,5 m Breite mit den Fußgängern arrangieren oder absteigen oder verdunsten.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	24.10.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.10.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
25.10.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
27.10.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

schnelle Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Tempelhofer Damm 117, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	der benutzungspflichtige Radweg an der o. g. Stelle ist mit einem Flutterband versperrt. Ich kritisiere, dass die Benutzungspflicht nicht aufgehoben wurde und keine sichere alternative Radwegführung angelegt wurde.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	01.11.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
01.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Mehringdamm 91, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	am o. g. nichtbenutzungspflichtigen Radweg ist eine Baustelle eingerichtet, die 100% des Radwegs versperrt (Foto anbei). Eine alternative Führung fehlt, ein Verlassen des Radwegs auf die Straße ist wegen parkender Fahrzeuge und fehlender Rampe nicht möglich, an der vorhergehenden Einmündung Fidicinstraße ist der Radweg nicht zu Straße verschwenkt. Das Ausweichen auf den Fußweg ist wegen der Längskante zwischen Rad- und Fußweg besonders gefährlich und ohnehin verboten, da nicht markiert.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	23.11.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
23.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
24.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen

Adresse	Stresemannstraße 57, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	an der Baustelle am o. g. Ort ist ein benutzungspflichtiger Radweg eingerichtet, der jedoch wegen mehrerer Absperrungen nicht befahrbar ist. Hinzu kommt, dass er komplett von Baufahrzeugen zugestellt ist.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	23.11.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
23.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
24.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen

Adresse	Ida-Wolff-Platz 0, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	an der o. g. Stelle ist eine Baustelle eingerichtet, die 100% des nicht benutzungspflichtigen Radwegs versperrt. Eine alternative Radwegführung inklusive sicherer Verschwenkung auf die Fahrbahn fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	23.11.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
23.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
24.11.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
01.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Dammweg 129, 12437 Berlin
Mangelbeschreibung	an der o. g. Stelle liegt Baumaterial ungesichert auf dem nicht benutzungspflichtigen Radweg, im weiteren Verlauf ist er vollständig versperrt, eine alternative Führung ist nicht markiert, an der zurückliegenden Kreuzung ist keine Alternativführung markiert.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	26.11.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
29.11.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
08.12.2017	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Treptow-Köpenick

**6 = ungenügend**

nur Ankündigung der Prüfung, keine Antwort mit Ergebnis



Adresse	Müllerstraße 40, 13353 Berlin
Mangelbeschreibung	möglicherweise Reste einer früheren Baustelle: An der o. g. Stelle steht das Zeichen Radweg ohne dass ein Radweg vorhanden ist – siehe Bild:
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	03.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
14.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	2 = gut
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	Antwort nach 1 Woche und Ankündigung Mängelbeseitigung



Adresse	Wilhelmsruher Damm 242, 13435 Berlin
Mangelbeschreibung	an der o. g. Stelle ist der Radweg von einer Baustelle zu 100% versperrt, der Radverkehr wird in den Wartebereich einer Bushaltestelle abgedrängt, was Gefahren für Wartende und Radfahrende heraufbeschwört
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	03.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Reinickendorf
11.12.2017	SV Reinickendorf	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Reinickendorf

1 = sehr gut

schnelle Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Am Treptower Park 16, 12435 Berlin
Mangelbeschreibung	an der o. g. Stelle ist der Radweg von einer Baustelle versperrt, eine alternative sichere Führung auf die Fahrbahn fehlt (hohe Bordsteinkante zur Fahrbahn, keine Fahrbahnmarkierungen auf der Fahrbahn, kein Warnschild, Längskante zum Fußweg)  12.12.2017 Mangel besteht fort.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	03.12.2017

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.12.2017	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.12.2017	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
08.12.2017	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
12.12.2017	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Treptow-Köpenick

**6 = ungenügend**

Zwar Antwort mit Zusicherung Erledigung, was vor Ort nicht geschah!



Adresse	Tempelhofer Weg 121, 12347 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist - ohne Baustelle - nicht benutzungspflichtig. Nun wird fehlerhaft eine Benutzungspflicht mit Zeichen 241 Getrennter Rad- Gehweg angeordnet, obwohl der verbliebene Weg schmal, wegen der Hauseingänge besonders gefährlich ist. Es ist kein getrennter Radweg vorhanden. Hinzu kommt: Es ist am Ende der Baustelle für die Gegenrichtung eine Benutzungspflicht auf der linken Straßenseite angeordnet, was völlig daneben liegt!
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.01.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.01.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Neukölln

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Neukölln

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Hermannstraße 226, 12049 Berlin
Mangelbeschreibung	Das Zeichen 209 verbietet Radfahrenden das Rechtsabbiegen aus der Hermannstraße in die Flughafenstraße. Gemeint ist sicher, dass wegen der Baustelle LKW und Busse nicht rechts abbiegen sollen. Weshalb mittels Zusatzzeichen nur PKW vom Gebot ausgenommen werden, nicht aber Radfahrende, ist völlig sinnfrei. Ich kann Ihnen versichern, dass meine Schleppkurve als Radfahrender deutlich enger als die eines PKW ist!
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.01.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.01.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Kein Mangel	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
1 = sehr gut
berechtigterweise Meldung zurückgewiesen, kein Mangel



Adresse	Obentrautstraße 42, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Der nicht benutzungspflichtige Radweg ist wegen einer Baustelle gesperrt. Fehlerhaft wurde eine Benutzungspflicht mit Zeichen 240 Kombiniertes Geh- und Radweg angeordnet. Das ist unzulässig, da auf der Fahrbahn keine besonderen Gefährdungen für Radfahrende bestehen. Es fehlt außerdem eine markierte und sichere Führung auf die Fahrbahn. Hinzu kommt, dass eine Benutzungspflicht am Ende der Baustelle auch noch für die Gegenrichtung (links) angeordnet wird, indem dort ebenfalls Zeichen 240 aufgestellt ist.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.01.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
15.01.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
13.02.2018	SV Friedrichshain-KNFTS		Antwort Prüfung	
07.03.2018	SV Friedrichshain-KNFTS		Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	4 = ausreichend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	sehr lange Dauer



Adresse	Katzbachstraße 20, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Baustellenzaun wurde nach einer Kieslieferung auf den kompletten Schutzstreifen gestellt. Der Zaun ist bei Dunkelheit kaum sichtbar, es fehlen Warnbaken. Diese Situation ist für Radfahrende besonders gefährlich!
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	13.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.01.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
15.01.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
13.02.2018	SV Friedrichshain-Kreuzber	NFTS	Antwort Prüfung	
15.02.2018	SV Friedrichshain-Kreuzber	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	
15.02.2018	NFTS	SV Friedrichshain-Kreuzber	Telefonat	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

4 = ausreichend

sehr lange Dauer



Adresse	Mehringdamm 77, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem Radweg sind ohne ersichtlichen Grund Absperrungen abgestellt. Auf dem Fußweg klafft ein ungesichertes Loch im Belag.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	20.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.01.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.01.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
13.02.2018	SV Friedrichshain-KNFTS		Antwort Prüfung	
25.07.2018	SV Friedrichshain-KNFTS		Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Mehringdamm 119, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Baumaßnahmen sind auf der Fahrbahn seit Wochen beendet, lediglich Fuß- und Radweg sind noch betroffen. Dennoch werden die Radfahrenden gezwungen, sich in den Fließverkehr einzuordnen. Das ist hier besonders gefährlich, weil der Verkehr dicht ist, die Spurverschwenkung für MIV die Situation unübersichtlich macht. Ich schlage dringend vor, auf der Fahrbahn rechts neben der derzeitigen Fahrspur einen 1,5 m breiten Schutzstreifen zu Lasten des bislang abgesperrten Baustellenbereichs anzulegen. Dafür besteht mehr als ausreichend Platz.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	20.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.01.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.01.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
12.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Danksagung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

schnelle Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Körtingstraße 66, 12107 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung fehlt. Eine sichere Führung auf die Fahrbahn an der vorherigen Kreuzung oder Einfahrt fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	26.01.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Sachtlebenstraße 7, 14165 Berlin
Mangelbeschreibung	Radweg durch Baustelle vollständig versperrt. Es wurde der klägliche Versuch unternommen, eine alternative Führung anzudeuten. Man muss eine Wiese überfahren, entweder eine ca. 10 cm hohe Bordsteinkante herunterfahren oder einen ca. 60 cm breiten Keil benutzen. Der Keil ist viel zu schmal und liegt an der falschen Stelle, so dass man bei dessen Benutzung gegen die Absperrung fährt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Steglitz-Zehlendorf
05.02.2018	SV Steglitz-Zehlendorf	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Steglitz-Zehlendorf

1 = sehr gut

schnelle Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Potsdamer Chaussee (Ecke Wiesenschlag) 80, 14129 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt, die Absperrungen stehen wild herum. Eine alternative Radwegführung fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn an einer vorherigen Kreuzung oder Einfahrt fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Steglitz-Zehlendorf

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Steglitz-Zehlendorf
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Eiselenweg 2, 12555 Berlin
Mangelbeschreibung	Drei klassifizierte Fernradwege, darunter der Europaradweg R1 führen eigentlich über den Eiselenweg am Spreeufer entlang zum Mentzelpark. Doch am Ende des Eiselenwegs endet die Fahrt vor einem Bauzaun, Durchfahrt verboten. Die Wegweisung leitet die Radfahrenden direkt in diese Sackgasse. Es fehlen die frühzeitige Sperrung vor Beginn der Sackgasse und eine vollständige Wegweisung einer Umleitung.
Art Radverkehrsanlage	anderer Weg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
12.02.2018	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SP Treptow-Köpenick
19.02.2018	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Treptow-Köpenick

**3 = befriedigend**

mittlere Dauer



Adresse	Bundesallee 72, 12161 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist abschnittsweise mal teilweise, mal vollständig versperrt. Eine geordnete alternative Führung auf die Fahrbahn fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
14.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
15.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Lichtenrader Damm 54, 12305 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist am Ort im Regelfall nicht Benutzungspflichtig. An der Baustelle wird fehlerhaft eine Benutzungspflicht angeordnet. Es soll vermeintlich einen getrennten Fuß- und Radweg geben, wobei der Radweg rechts liegen soll. Tatsächlich vorzufinden ist ein viel zu schmaler Weg, umgeleitet auf die Fahrbahn, mit katastrophalen Anrampungen, faktisch unbefahrbar.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	14.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
15.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Buckower Chaussee 19 - 23, 12305 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist mit vagabundierenden Absperrungen versehen und nicht mehr befahrbar. Eine alternative Führung der Radfahrenden auf die Fahrbahn fehlt und ist angesichts parkender Fahrzeuge auch nicht zu finden. Die verbleibende Breite des Fußwegs beträgt im Baustellenbereich weniger als 1 m. Die Beschilderung ist fehlerhaft.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	14.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
15.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Buckower Chaussee 43, 12277 Berlin
Mangelbeschreibung	Der im Regelfall nicht benutzungspflichtige Radweg wird innerhalb der Baustelle fehlerhaft zu einem. Die regelgerecht auf der Fahrbahn Radfahrenden müssten hier auf den gemeinsamen Rad-Gehweg wechseln. Das Zusatzschild "Radfahrer frei" ist völlig überflüssig und falsch. Die Breite des Weges ist grenzwert gering.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	14.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
15.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Potsdamer Straße 61, 10785 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg war (16.02.2018, 10:40 Uhr) vollständig versperrt und für das Zwischenlagern von Aushub verwendet worden. Eine alternative und sichere Führung auf die Fahrbahn fehlte. Nachtrag: Bei einem zweiten Besuch gegen 11:30 Uhr war im Zuge des Radwegs eine Gasse freigemacht, was den unmittelbaren Mangel behob. Dennoch ist es geboten, die ausführende Firma an das Einhalten der verkehrsrechtlichen Anordnung zu erinnern.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	16.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
16.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Potsdamer Straße 74, 10785 Berlin
Mangelbeschreibung	Im Vorfeld der abgebildeten Baustelle stehen zunächst die Verkehrszeichen 123 (Baustelle) und 138-10 (Radfahrer) mitten auf dem Radweg, so dass Radfahrende auf den Fußweg ausweichen müssen. An der Baustelle ist der Radweg vollständig versperrt. Eine alternative sichere Führung auf die Fahrbahn fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	16.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
16.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	nur Prüfung, kein Ergebnis



Adresse	Blücherstraße 11, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	Vor der Baustelle wird fehlerhaft eine Benutzungspflicht angeordnet. Der sich dahinter auftuende "Radweg" weist kurze, zu steile Rampen, Löcher, eine Längskante, eine zu geringe Breite und Höhe auf.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	16.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
16.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tempelhofer Damm 4, 12101 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist zu mehr als 50 % von einem Bauzaun versperrt. Die verbleibende Radwegbreite beträgt ca. 50 cm. Diese Baustelle hatte ich bereits am 24.10.2017 gemeldet, seither hat sich die Situation nur weiter verschlechtert, indem der Bauzaun sukzessive mehr in den Radweg gelangte.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	16.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
16.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Britzer Damm 5, 12347 Berlin
Mangelbeschreibung	Der neben dem benutzungspflichtigen Radweg befindliche Fußweg ist wegen einer Baustelle nicht nutzbar. Zu Fuß gehende müssen den Radweg nutzen und sogar auf ihm warten, wenn Sie an der LZA die Fahrbahn überqueren wollen. Das führt den Sinn und Zweck eines benutzungspflichtigen Radwegs ad absurdum. Es fehlt somit eine sichere Führung für den Fußverkehr sowie eine davon getrennte sichere Führung des Radverkehrs zum Beispiel zu Lasten einer Fahrspur. Wenn dies nicht möglich ist, so ist die Benutzungspflicht aufzuheben.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	16.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
16.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.02.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Neukölln
21.02.2018	SV Neukölln	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Neukölln

6 = ungenügend

nur Prüfung, kein Ergebnis



Adresse	Germaniastraße 3, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative, sichere Führung auf die Fahrbahn fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	21.02.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.02.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
01.03.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Akazienstraße 10, 10823 Berlin
Mangelbeschreibung	Seit Monaten ist die Akazienstraße wegen einer Baustelle zur Einbahnstraße erklärt, auch für Radfahrende, obwohl Platz für eine Öffnung in Gegenrichtung vorhanden ist. Die Straße ist für den Radverkehr eine sehr wichtige N-S-Verbindung, Umwege sind beschwerlich oder über die Hauptstraße gefährlich. Wir bitten Sie anzuordnen, dass ein Radfahrstreifen für die Fahrtrichtung Nord zu Lasten einer ca. 1,5 m breiten Fläche der Baustelle markiert wird.
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	21.03.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.03.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.03.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
21.03.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
03.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
03.04.2018	NFTS	SV Tempelhof-Schön	Meldung	
04.04.2018	SV Tempelhof-Schö	NFTS	Antwort Kein Mangel	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

2 = gut

Mängel nach Abwägung mittlerer Dauer nicht zu beseitigen



Adresse	Sewanstraße Höhe Friedenhorster Straße 8 8, 10319 Berlin
Mangelbeschreibung	Gravierende Mängel: Widersprüchliche Beschilderung: Erst Zeichen 254, dann Zeichen 240. Fehlende Abfahrt vom Radweg, keine sichere Radverkehrsführung innerhalb der Baustelle.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	08.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	nur Prüfung, kein Ergebnis



Adresse	Stralauer Allee 44, 10245 Berlin
Mangelbeschreibung	An insgesamt vier Stellen im Zuge der Stralauer Allee Fahrtrichtung West ist der Radweg versperrt. An keiner dieser Stellen ist eine alternative sichere Führung für Radfahrende zu finden.  22.05.2018: Der Mangel besteht unverändert fort. 03.09.2018: Der Mangel besteht unverändert fort.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	07.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Kein Mangel	
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

**6 = ungenügend**

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Wilhelmstraße 2-5, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Am Beginn der Baustelle wird der Radverkehr mittels durchgezogener Linie auf den Fußweg geführt (weiteres Bild anbei). Hier Trennung zwischen Rad- und Fußweg mit Linie. Im Verlauf stehen ungesichert 2 Poller und 1 Ampelmast mitten auf dem Radweg. Am Ende steht das Zeichen 241-30, "Getrennter Fuß-Radweg, Ende". Am Beginn der Baustelle ist die Benutzungspflicht (noch) nicht angeordnet, aber durch Fahrbahnmarkierung werden die Radfahrenden auf den gefährlichen Weg geleitet.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	13.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>6 = ungenügend</b>
nur Prüfung, kein Ergebnis



Adresse	Schönhauser Allee 160, 10435 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist vollständig versperrt. Eine alternative Führung des Radwegs fehlt. Eine Abfahrt zur Fahrbahn ist wegen parkender Fahrzeuge und hoher Bordsteinkanten nicht möglich. Radfahrende sollen offensichtlich auf dem Fußweg fahren, was verboten ist und im Haftungsfall alle Risiken beim Radfahrenden ablädt.  24.05.2018: Der Mangel besteht unverändert fort. 20.08.2018: Der Mangel besteht unverändert fort.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Pankow

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Gitschiner Str. 98, 10969 Berlin
Mangelbeschreibung	Im Zuge der Gitschiner Straße ab Alexandrinenstraße Richtung West ist eine Busspur eingerichtet worden. Radfahrenden ist untersagt, diese Busspur zu benutzen. Sie sollen sich offensichtlich in der mittleren Fahrspur bewegen, was völlig unzumutbar und gefährlich ist.
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	13.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
22.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
26.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>3 = befriedigend</b>
längere Dauer mit Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Gitschiner Str. 48, 10969 Berlin
Mangelbeschreibung	Im Zuge der Gitschiner Straße ab Böcklerstraße Richtung Ost ist eine Busspur eingerichtet worden. Radfahrenden ist untersagt, diese Busspur zu benutzen. Sie sollen sich offensichtlich in der linken Fahrspur bewegen, was völlig unzumutbar und gefährlich ist.
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	13.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
22.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
26.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>3 = befriedigend</b>
längere Dauer mit Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Gitschiner Str. ab Zossener Str. Richtung Ost 0, 10969 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Im Zuge der Gitschiner Straße ab Zossener Str. Richtung Ost ist eine Busspur eingerichtet worden. Radfahrenden ist untersagt, diese Busspur zu benutzen. Sie sollen sich offensichtlich in der mittleren Fahrspur bewegen, was völlig unzumutbar und gefährlich ist.</p> <p>(Völlig unklar, weshalb Radfahrende mal wieder völlig vergessen wurden. Unklar insbesondere, weil abschnittsweise das Zusatzzeichen "Fahrräder frei" angebracht wurde, hier aber nicht.)</p>
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	13.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
22.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
26.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?


Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**3 = befriedigend**

längere Dauer mit Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Hohenzollerndamm 181, 10713 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg wird links und rechts durch Bauabsperungen, Gerüstrohre und hervorstehende Teile begrenzt. Die verbleibende Breite liegt unter 90 cm. Mit einem Fahrrad mit 65 cm Lenkerbreite bleibt links und rechts so wenig Platz, dass man bei der kleinsten Lenkbewegung hängen bleibt. Lenkbewegungen sind bei Einspurfahrzeugen zum Gleichgewichthalten nötig! Bei Dunkelheit ist der Weg völlig unzumutbar, weil die grauen Gerüstrohre schlecht sichtbar sind.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	12.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>6 = ungenügend</b>
nur Prüfung, kein Ergebnis



Adresse	Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg (Hohenzollerndamm ab Briener Str.) ist vollständig durch eine Bauabsperung versperrt. Es fehlt eine Fahrbahnmarkierung, die das sichere Wechseln der Radfahrenden auf die Fahrbahn ermöglicht.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
16.04.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Charlottenburg-Wilmers

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Charlottenburg-Wilmersdorf
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Wilhelmstraße 77-78, 10117 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Wilhelmstraße ist ab Französische Straße in Nord zur Einbahnstraße erklärt. Auch Radfahren ist in dieser Richtung verboten, obwohl die Wilhelmstraße eine wichtige S-N-Verbindung darstellt. Die Wegweisung für Radfahrende ist nicht angepasst. Eine Umleitung ist nicht beschildert. Ich schlage vor, den Baustellenbereich um die Breite eines Radfahrstreifens zu reduzieren und das Radfahren in Richtung Nord zuzulassen. Falls nicht, ist die Wegweisung anzupassen und eine kurze (!) Umleitung auszuweisen.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	16.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
16.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
ohne jede Antwort



Adresse	Bernauer Str. 49, 10435 Berlin
Mangelbeschreibung	In Fahrtrichtung Ost, rechte Straßenseite ist eine Baustelle eingerichtet, die den Radweg komplett versperrt (Hier ist allerdings eine Markierung für eine Alternativroute über den Gehweg vorhanden.) Aus unerklärlichen Gründen ist trotzdem auf der linken Straßenseite eine Benutzungspflicht mit Zeichen 241-30 angeordnet. Wie man dorthin gelangt, ist unklar. Warum der Radweg außen und der Fußweg innen angeordnet wurde, ist unklar. Es gibt auch kein beschildertes Ende dieses getrennten Geh- und Radwegs.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	17.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>3 = befriedigend</b>
nach längerer Dauer Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Brunnenstraße 26, 10119 Berlin
Mangelbeschreibung	Mit einem Gerüst ist der Radweg vollständig versperrt. Eine alternative Führung des Radwegs ist nicht markiert. Eine Abfahrt zur Fahrbahn ist wegen Parkbuchten und Bordsteinkante nicht möglich. Die Sichtbarmachung des Gerüsts bei Dunkelheit wurde hilfsweise mit Werbung vorgenommen, was sicher nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.  02.05.2018: Der Mangel besteht fort. 30.05.2018: Der Mangel besteht fort. (siehe Nachrichtenjournal)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte
04.05.2018	SV Mitte	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	
30.05.2018	SV Mitte	NFTS	Persönliches Gespräch	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Brunnenstraße 21, 10119 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem Radweg sind Baumaterialien gelagert. - keine Sicherung - keine alternative Führung des Radwegs
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.05.2018	SV Mitte	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

4 = ausreichend

sehr lange Dauer für Antwort



Adresse	Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin
Mangelbeschreibung	Die o. g. Straße ist gesperrt. Nur Taxi, ÖPNV und Fahrzeuge von Schwerbehinderten sind davon ausgenommen, Radfahrende nicht. Die Straße ist eine wichtige Verbindung für den Radverkehr. Es besteht überhaupt keine Veranlassung, den Radverkehr neben dieser Baustelle nicht zuzulassen. Er wurde offensichtlich - wie häufig festzustellen - einfach vergessen.
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	21.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
04.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte
11.05.2018	SV Mitte	NFTS	Antwort Kein Mangel	
13.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte
<b>5 = mangelhaft</b>
sehr lange Dauer für Antwort, Mängel haben sich inzwischen von selbst erledigt



Adresse	Alt Moabit 85, 10555 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Ein Abfahrt zur Fahrbahn ist nicht eingerichtet (hohe Bordsteinkante, keine Markierung). Eine Markierung auf dem (viel zu schmalen) verbleibenden Fußweg ist nicht vorhanden. Radfahrende sollen hier offensichtlich absteigen (!) oder die Risiken tragen, verbotswidrig auf dem Fußweg zu fahren?
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	21.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Mitte
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Alt-Biesdorf 64, 12683 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg aus Richtung Oberfeldstraße (Tangentialroute 7!) in Richtung Grabensprung ist mittig auf der Kreuzung mit Alt-Biesdorf durch eine Baustelle versperrt. Ein Markierung zur sicheren Führung der Radfahrenden über Fahrbahn oder Fußweg fehlt. Da Kfz und Radfahrende gleichzeitig bei Grün anfahren, sind Konflikte vorprogrammiert.  17.06.2018: Der Mangel besteht unverändert fort.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	22.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
23.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Marzahn-Hellersdorf
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
07.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**3 = befriedigend**

lange Dauer Prüfung und Antwort mit Ankündigung Erledigung



Adresse	Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Schutzstreifen in Fahrtrichtung Süd ist zunächst nicht abgesperrt. Im Verlauf der Baustelle stehen die Baken jedoch fast mittig im Schutzstreifen, so dass sich Radfahrende und Kfz immer näher kommen. Dies geschieht unvorhersehbar ist daher besonders gefährlich. Zur Illustration liegt ein weiteres Bild zum konkreten Standort einer Bake etwa in Baustellenmitte bei. Eine Fahrbahnmarkierung zur sicheren Führung der Radfahrenden fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	23.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
23.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	2 = gut
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	Mittlere Dauer für Antwort, plausibel begründet



Adresse	Manteuffelstraße 71, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist wegen einer weit dahinterliegenden Baustelle kurz nach der Kreuzung Manteuffelstraße/Alt-Tempelhof gesperrt. Eine sichere Alternative für Radfahrende ist nicht markiert. Sie sollen sich offensichtlich in den Fließverkehr einordnen. Hier ist wegen des dichten Kfz-Verkehrs mindestens eine Fahrbahnmarkierung geboten.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	23.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
23.04.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
nur Prüfung ohne Ergebnis



Adresse	Hermann-Blankenstein-Straße Ecke ab Thaerstr. 0, 10249 Berlin
Mangelbeschreibung	Nach der o. g. Kreuzung, Fahrtrichtung SO ist der Radweg gesperrt. Es fehlt eine Fahrbahnmarkierung zur sicheren Überleitung der Radfahrenden auf die Fahrbahn.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	25.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Pankow
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Eldenaer Straße Ecke Proskauer Straße 0, 10247 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Baustelle befindet sich an der Ostseite der Einmündung Proskauer Str. in die Eldenaer Straße. Aus unerfindlichem Grund werden die Radfahrenden aber VOR der Einmündung über eine Wiese per Benutzungspflicht auf den Fußweg geleitet (Abbiegende Kfz sehen sie schlechter!) Nach der Kreuzung sollen sie über herumliegende Absperrungen fahren (extra Foto). Statt des Zeichens "Ende des gemeinsamen Geh- und Radwegs" steht wird hinter der Baustelle weitere Benutzungspflicht angeordnet. (Extra Fotos in der Mail). Für die aus der Proskauer Straße kommenden Radfahrenden ist völlig unklar, wo sie entlang fahren sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	25.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Brunnenstraße 34, 10115 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist vollständig versperrt. Eine alternative Führung fehlt, eine Abfahrt zur Fahrbahn ist wegen Baustellenfahrzeugen nicht möglich und auch nicht markiert.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	02.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte
04.05.2018	SV Mitte	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte
<b>1 = sehr gut</b>
kurzfristige Antwort und Erledigung



Adresse	Rixdorfer Str. Ecke Wolfsburger Weg 0, 12109 Berlin
Mangelbeschreibung	Unklare Situation, ist die Baustelle beendet oder nicht? Die Fahrbahnmarkierung weist auf die Straße, der Radweg ist aber frei. Ein Verkehrszeichen 239 steht herum, ob für den Fuß- oder Radweg geltend, ist unklar. Hier sollten klare und übersichtliche Verhältnisse geschaffen werden.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	24.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Greifswalder Str. 15, 10405 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Baustelle wurde unzulässig auf den Schutzstreifen ausgedehnt, indem ein Haufen Kies dort abgeladen wurde. Die Radfahrenden müssen sich in den Kfz-Verkehr irgendwie einfädeln, was angesichts der dortigen Verkehrsstärke sehr gefährlich ist. Hinzu kommt, dass der Sandhaufen nicht deutlich abgesperrt ist. Wer dort z. B. parallel mit einem LKW fahrend hineinfährt und stürzt, wird ggf. unter dem LKW begraben.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	25.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Pankow

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Greifswalder Str. 36, 10405 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Baustelle dehnt sich unzulässiger Weise auf den Schutzstreifen aus. Radfahrende, die parallel zu Kfz dort fahren, kommen in eine sehr gefährliche Lage, weil sich der Abstand zum Kfz stark verringert oder sie mit dem Lenker an dem vorgezogenen Bauzaun hängen bleiben (Sturzgefahr, Gefahr des Überrollens durch parallelfahrende Kfz)
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	25.04.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
02.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Pankow

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Manteuffelstraße 73, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	Um dem Kfz-Verkehr in Fahrtrichtung Nord 2 Fahrstreifen in üppiger Breite zu gewährleisten, ist ein Teil des Radwegs dafür verwendet worden. Auf dem Radweg ist ein Schrammbord, eine Bake, ein Halteverbotsschild und längs eine Absperrung für Fußgänger aufgebaut. Der Radfahrende fährt direkt auf dieses großartige Arrangement zu und rätselt, was hat sich der/die Verantwortliche wohl für Radfahrende hier gedacht. Die Antwort: Nichts. Radfahrende kommen nicht vor. Keine Fahrbahnmarkierung für eine sichere Weiterführung auf Fahrbahn oder Gehweg. (Die mit Meldung #63 kritisierte Sperre an der Kreuzung Alt-Tempelhof ist übrigens nicht mehr vorhanden. Ob beides zusammenhängt, ist unklar.)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	02.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
03.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
16.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**3 = befriedigend**

mittlere Dauer, nächster Bauzustand erledigt Mangel von allein



Adresse	Dudenstraße 80, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Baustellenabspernung ist inzwischen fast auf die Mitte des Schutzstreifens vorgerückt, so dass für Radfahrende keine sichere Fahrt mehr möglich ist.  21.08.2018: Der Mangel besteht fort.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	02.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
03.05.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Sachsendamm 68-70, 10829 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Mehrzweckstreifen ist gesperrt und zu einem gemeinsam Geh- und Radweg mit Zeichen 240 erklärt.</p> <p>Am Ende der Baustelle ordnen die Fahrbahnmarkierung (durchgezogene Linie- Fehler 1) und das Zeichen 245 Bussonderfahrstreifen (ohne Zusatzzeichen - Fehler 2!) das Fahren auf dem Fußweg an! Der Radfahrende soll ohne Rampe über eine ca. 15 cm hohe Bordsteinkante - Fehler 3 - auf den Fußweg fahren. Richtig wäre, eine geordnete Führung für Radfahrende in den Mehrzweckstreifen zu beschildern und zu markieren.</p> <p>Fehlerhaft ist auch, dass ein Zeichen 240 für die Gegenrichtung aufgestellt ist, was (theoretisch) eine Benutzungspflicht für Radfahrende Fahrtrichtung Ost anordnet. (weiteres Bild in Mail)</p> <p>27.06.2018: Der Mangel besteht fort. 10.08.2018: Der Mangel besteht fort, lediglich kleine Rampen wurden angelegt.</p>
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	23.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Brandenburgische Straße 13, 10713 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Baustelle dehnt sich unzulässigerweise immer weiter auf den Schutzstreifen aus, so dass Radfahrende zwischen Kraftfahrzeugen und Absperrungen in die Enge geraten.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	23.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort



Adresse	Mehringdamm 69, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	Es ist ein Bussonderfahrstreifen eingerichtet, ohne den Radverkehr zuzulassen. Der benachbarte sonstige Radweg ist nicht benutzungspflichtig und in einem desolatem Zustand. Wegen zahlreicher Grundstückseinfahrten, verbotswidrig parkender Kfz ist er gefährlicher als die Fahrbahn. Es ist geboten, umgehend den Bussonderfahrstreifen für Radfahrende freizugeben. Offensichtlich sind keine Lehren aus dem Mangel Gitschiner Straße #50 - #52 gezogen worden.
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	25.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**6 = ungenügend**

ohne jede Antwort



Adresse	Mehringdamm 35, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	Es ist ein Bussonderfahrstreifen eingerichtet, ohne den Radverkehr zuzulassen. Der benachbarte sonstige Radweg ist nicht benutzungspflichtig und in einem desolaten Zustand. Wegen Grundstückseinfahrten, verbotswidrig parkender Kfz, Be- und Entladevorgänge, U-Bahnzugang ist er gefährlicher als die Fahrbahn. Es ist geboten, umgehend den Bussonderfahrstreifen für Radfahrende freizugeben. Offensichtlich sind keine Lehren aus dem Mangel Gitschiner Straße #50 - #52 gezogen worden.
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	25.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?


Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Mehringdamm 23, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	Es ist ein Bussonderfahrstreifen eingerichtet, ohne den Radverkehr zuzulassen. Der benachbarte sonstige Radweg ist nicht benutzungspflichtig und in einem minderwertigen Zustand. Es ist geboten, umgehend den Bussonderfahrstreifen für Radfahrende freizugeben. Offensichtlich sind keine Lehren aus dem Mangel Gitschiner Straße #50 - #52 gezogen worden.
Art Radverkehrsanlage	Mehrzweckstreifen mit Fahrradbenutzung
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	25.05.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.05.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

SenUVK VLB

Antwortverhalten Bewertung Note

6 = ungenügend

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

ohne jede Antwort



Adresse	Schlossstraße 129, 12163 Berlin
Mangelbeschreibung	Ein Loch/Baugrube im Radweg wurde mit einer für Fußgänger geeigneten Brücke überdeckt. Daneben liegen lose 2 Bretter. Die Geländer, auch mitten im Radweg, haben eine so schmale Silhouette, dass sie bei Dunkelheit kaum zu erkennen sind. Die Gefahr ist groß, dass Radfahrende gegen die Geländer fahren und schwer stürzen. Die Baustelle ist auch nicht durch Warnzeichen o. ä. angekündigt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Tempelhofer Damm 151, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	Der kurze Radaufstellstreifen auf dem Tempelhofer Damm Fahrtrichtung Nord, vor der Einmündung der Götzstraße ist durch eine Baustelle ca. 50 % in Beschlag genommen. Er ist nicht mehr nutzbar. Eine gelbe Markierung zur Verschwenkung fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	11.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**6 = ungenügend**

ohne jede Antwort



Adresse	Greifswalder Str. 40, 10405 Berlin
Mangelbeschreibung	An der Baustelle wird der Schutzstreifen nach links verschwenkt. Die daneben liegende einzige Fahrspur ist jedoch so schmal, dass praktisch jedes Kraftfahrzeug über den Schutzstreifen fahren muss. Das widerspricht eklatant dem Sinn eines Schutzstreifens. Hinzu tritt, dass diese Situation für Kfz-führer nahezu unvorhersehbar ist, da der Schutzstreifen knapp vor der Baustelle im Winkel von 45° auf den Restfahrstreifen stößt. Auch die kurzfristig noch angeordneten 10 km/h können die Gefahrstelle nicht entschärfen, da sich praktisch niemand dran hält.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Greifswalder Straße 197, 10405 Berlin
Mangelbeschreibung	An der Baustelle wird der Schutzstreifen nach links verschwenkt. Die daneben liegende einzige Fahrspur ist jedoch so schmal, dass praktisch jedes Kraftfahrzeug über den Schutzstreifen fahren muss. Das widerspricht eklatant dem Sinn eines Schutzstreifens. Hinzu tritt, dass diese Situation für Kfz-führer nahezu unvorhersehbar ist, da der Schutzstreifen knapp vor der Baustelle im Winkel von 45° auf den Restfahrstreifen stößt. Auch die kurzfristig noch angeordneten 10 km/h können die Gefahrstelle nicht entschärfen, da sich praktisch niemand dran hält.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**6 = ungenügend**

ohne jede Antwort



Adresse	Greifswalder Str. (unter Eisenbahnbrücke Fahrtrichtung NO) 80C, 10405 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist komplett versperrt. Eine alternative Führung ist nicht markiert und beschildert. Radfahrende sollen sich offensichtlich unter Gefahr in den starken Fließverkehr einordnen oder absteigen und den Fußweg nutzen. Es ist geboten, eine markierte und durch Baken gesicherte Abfahrt auf die Fahrbahn zu schaffen und dazu eine der drei Fahrspuren zu verwenden.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Eldenaer Str. 11, 10247 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Im Zuge der Eldenaer Straße wird wegen einer Baustelle kurz vor der Kreuzung mit der Liebigstraße ein benutzungspflichtiger Radweg angeordnet, dessen Markierung sich jedoch bereit nach ca. 5 m im Nichts verliert. Weitere 15 m sind dann offensichtlich ein gemeinsamer Rad-Gehweg, jedoch nicht entsprechend beschildert. Die Benutzungspflicht ist fehlerhaft, weil keine Gefahren auf der Fahrbahn für Radfahrende existieren, im Gegenteil: Die Gefahr für Radfahrende beim Einordnen in Höhe Liebigstraße in den Fließverkehr ist größer, als bei durchgehender Nutzung der Fahrbahn.</p> <p>Hinzu tritt, dass hinter der Kreuzung ein Fußweg Fahrräder frei angeordnet ist, dessen Breite und Führung völlig unzureichend ist. (Schaltschrank, LSA-Mast im Weg, alles viel zu schmal und verwinkelt, Foto in der Mail beigefügt)</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

SenUVK VLB

Antwortverhalten Bewertung Note

6 = ungenügend

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

ohne jede Antwort



Adresse	Loeperplatz 0, 10367 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Aus der Bornitzstraße über den Loeperplatz in die Eldenaer Straße führt die Fahrrad-Radialroute 7. Diese ist auch in der Bornitzstraße weiter ausgeschildert, aber das Zeichen 209 schreibt das Abbiegen nach rechts vor. Dabei ist in der Eldenaer Straße im Zuge der Baustelle das Radfahren in Richtung West auf einem gemeinsamen Rad-Gehweg erlaubt. Folgende Fehler sind dringend zu beseitigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeichen 209 in Bornitzstraße ergänzen "Fahrräder frei"</li> <li>- Zeichen 250 auf Loeperplatz ergänzen "Fahrräder frei"</li> <li>- temporären Mast auf Radweg auf Loeperplatz sichern oder wegstellen</li> </ul> <p>02.07.2018 Der Mangel besteht fort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort



Adresse	Hadubrandstraße 9, 12683 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Fahrrad-Tangentialroute 7 führt über die Hadubrandstraße. Diese Route ist auch weiterhin ausgeschildert - siehe Foto - aber die Hadubrandstraße ist ab Köpenicker Str. gesperrt. Es ist keine Umleitung ausgeschildert.  Folgende Fehler sind unverzüglich zu beseitigen: - In beiden Fahrtrichtungen ist eine Umleitung für den Radverkehr auszuweisen.
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.06.2018	SV Marzahn-Heller	NFTS	Antwort Kein Mangel	
25.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Telefonat	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Marzahn-Hellersdorf

2 = gut

kurzfristige Antwort, aber Dissens über Mangel



Adresse	Rudower Str. 92, 12524 Berlin
Mangelbeschreibung	An einer Baustelle kurze vor der Kreuzung Rudower/Wegedornstraße geht der Radweg zunächst in einen beschilderten Gehweg Fahrräder frei über, um dann mitten in der von der Fahrbahn abgesperrten Strecke in einen Gehweg (Zeichen 239) zu wechseln. Dort sollen offensichtlich die Radfahrenden absteigen oder verdunsten, man weiß es nicht. Die Anordnung des Gehwegs ohne Freigabe für Fahrräder ist fehlerhaft.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	17.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Mehringdamm 129, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Baustellenbedingt wird der Radweg am Platz der Luftbrücke, im Zuge des Mehringdamms, Fahrtrichtung Nord auf den bisherigen Fußweg geführt. Es wurde vergessen, den Bordstein anzurampen oder abzusenken. Die felgentötende Kante ist bis zu 8 cm hoch.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	25.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
28.06.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

schnelle Antwort und Erledigung



Adresse	Sonnenallee 282 - 288, 12057 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg auf der Sonnenallee, Fahrtrichtung SO unterhalb der Eisenbahnüberführung ist vollständig versperrt. Eine alternative Führung des Radwegs fehlt. Die Abfahrt zur Fahrbahn ist wegen einer hohen Bordsteinkante nicht möglich und gefährlich.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	26.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
26.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort



Adresse	Mehringdamm 110, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Mehringdamm, Fahrtrichtung Süd: An der Baustelle ist der Radfahrstreifen durch Markierung beendet und auf den Fußweg geführt. Bei Einrichtung der Baustelle stand hier das Zeichen 239 Fahrräder frei. Das Zeichen 239 ist abhanden gekommen, das Zusatzzeichen "Fahrräder frei" ist verblichen, so dass eine unklare Rechtslage entsteht: Laut angedeuteter Markierung dort Rad fahren, lt. Beschilderung nicht.  09.07.2018: Der Mangel besteht fort. 23.07.2018: Der Mangel besteht fort. 10.08.2018: Der Mangel besteht fort. 21.08.2018: Der Mangel besteht fort. 10.09.2018: Der Mangel besteht fort. 24.10.2018: Der Mangel besteht fort. Zufällig angetroffenen Bauleiter auf Mangel hingewiesen. Er sagte zu, sich zu kümmern.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	28.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort



Adresse	Manteuffelstraße 71, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Wegen einer Baustelle in Höhe Borussiastraße ist der Radweg im Zuge der Manteuffelstr. Fahrtrichtung Nord bereits an der Kreuzung Alt-Tempelhof gesperrt. Eine markierte Führung des Radverkehrs auf die Fahrbahn fehlt. Ein Warnschild ebenfalls. Das ist hier besonders gefährlich, weil Autos und Radfahrende an der Ampel kurz davor gleichzeitig anfahren und an der Absperrung nahezu gleichzeitig ankommen. Eine typische Baustelle, bei der die Leistungsfähigkeit des Autoverkehr (hier 2 Fahrstreifen Fahrtrichtung Nord, 1 Fahrstreifen Fahrtrichtung Süd) wichtiger ist als die Sicherheit der Radfahrenden.</p> <p>Hinzu tritt, das am Ende der Baustelle keine Rampe zur Auffahrt auf den Radweg existiert, sondern nur ein ca. 8 cm hoher Bordstein!</p> <p>Den gleichen Mangel hatte ich mit #63 bereits angezeigt, er wurde dann nach 1 Monat behoben. Jetzt wird der gleiche Fehler ein zweites Mal begangen, das ist sehr kritikwürdig.</p> <p>19.07.2018: Der Mangel besteht fort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	28.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
03.08.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>5 = mangelhaft</b>
viel zu späte Antwort, Mangel inzwischen durch nächsten Bauzustand obsolet



Adresse	Tempelhofer Damm 126, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg des Tempelhofer Damms, Fahrtrichtung Süd ist ab Ringbahnstraße gesperrt und ordnungsgemäß per Markierung auf die Fahrbahn verschwenkt. Zwischen Fahrbahn und markiertem Streifen sind jedoch nur wenige Baken mit zu großem Abstand aufgestellt, teilweise weggeräumt, so dass Falschparker auf dem Streifen stehen können. Ich bitte darum, dass die Baken so dicht aufgestellt werden, dass der Radfahrstreifen effektiv vor Falschparkern geschützt wird.</p> <p>23.07.2018: Habe bis 23.07.2018 ca. 5 x die Polizei zum Räumen des beparkten Radstreifens angerufen und auf den Mangel hingewiesen. Am 23.07.2018 waren neue Baken aufgestellt, die so dicht standen, dass keine Fahrzeuge dazwischen passten.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	28.06.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.06.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Teilestraße (Ecke Komturstraße) X, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	Der benutzungspflichtige Radfahrstreifen ist vollständig versperrt. Die Benutzungspflicht ist weiter angeordnet. Radfahrende sollen sich offensichtlich weit links in den Fließverkehr in den verbliebenen einen Fahrstreifen einordnen, der für sie aber keinen Platz bietet. Eine sichernde Markierung fehlt. Ein Warnzeichen 138 ist nicht vorhanden.  08.07.2018: Der Mangel besteht fort.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	01.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**6 = ungenügend**

ohne jede Antwort



Adresse	Buschkrugallee 210, 12359 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung fehlt. Zur Fahrbahn gelangt man nur über eine nicht angerampte Bordsteinkante. Der Verkehr auf der Fahrbahn ist nicht durch Markierungen oder Warnzeichen auf mögliche Radfahrende eingerichtet, die vom Radweg auf die Straße wechseln müssen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
ohne jede Antwort



Adresse	Parchimer Allee 36 - 38, 12359 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist teilweise, der Fußweg vollständig versperrt. Zu Fuß gehende und auf den Bus wartende müssen den Radweg nutzen, was dessen Zweck völlig ad absurdum führt. Für beide entstehen Konflikte und Gefahren. Auf der Fahrbahn bestände ausreichend Platz, um einen Radfahrstreifen zu markieren.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort



Adresse	Buschkrugallee 213, 12359 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung fehlt. Der Verkehr auf der Fahrbahn ist nicht durch Markierungen oder Warnzeichen auf mögliche Radfahrende eingerichtet, die vom Radweg auf die Straße wechseln müssen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort



Adresse	Neuköllner Str. X, 12355 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg der Neuköllner Str. Fahrtrichtung SO (ggü. Bezirksamt Neuköllner Str. 333) ist zu 50 % versperrt, auf der verbliebenen Fläche ist das Pflaster beschädigt und eine gefährliche Längsrille vorhanden. Zu Fuß gehende finden keinen Fußweg vor und müssen über den Radwegrest laufen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Neuköllner Str. 345, 12355 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist vollständig versperrt. Radfahrende sollen sich offensichtlich in den zweistreifigen Fließverkehr innerhalb der Kreuzung einordnen. Eine sichernde Markierung für eine alternative Führung des Radwegs auf die Fahrbahn oder Warnzeichen fehlen. Da Radfahrende und Kfz gemeinsam Grün haben, sind Konflikte vorprogrammiert. Ein sinnfreies Umleitungsschild weist Radfahrende nach links in die Groß-Ziethener Chaussee, was ja wohl nicht ernst gemeint sein kann.  10.09.2018: Der Mangel besteht fort.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

SenUVK VLB

Antwortverhalten Bewertung Note

6 = ungenügend

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

ohne jede Antwort



Adresse	Barnetstraße, Ecke Simpsonstraße x, 12305 Berlin
Mangelbeschreibung	Der nicht benutzungspflichtige Radweg im Zuge der Barnetstraße Fahrtrichtung NW durch eine Baustelle versperrt. Fehlerhaft wird ab hier eine Benutzungspflicht angeordnet für einen Weg, der keinerlei Voraussetzung für einen gemeinsamen Geh- und Radweg erfüllt: Er ist ca. 80 cm breit, verwinkelt, über eine enge Brücke führend. Hier ist keine Begegnung von zu Fuß gehenden und Radfahrenden möglich.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Barnetstraße 43, 12305 Berlin
Mangelbeschreibung	Der bisherige Radweg im Zuge der Barnetstraße ab Neanderstraße Fahrtrichtung NW wurde für die umgeleitete Fahrbahn entfernt. Als Ersatz wurde ein gemeinsamer benutzungspflichtiger Geh- und Radweg angeordnet, der keinerlei bauliche Voraussetzungen erfüllt. Er ist ca. 1 m breit, verwinkelt, ist unbefestigt, führt durch einen Sandhaufen, in dem Radfahrende wegrutschen. Es ist geboten, einen sicheren temporären Rad- und Fußweg zu errichten.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	05.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
26.07.2018	SV Tempelhof-Schöneberg	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

**3 = befriedigend**

längere Dauer bis Antwort und Mängelbeseitigung



Adresse	Buckower Chaussee 35, 12277 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg der Buckower Chaussee Fahrtrichtung West ist ab Richard-Tauber-Damm durch eine Baustelle versperrt. Eine Markierung für eine sichere Führung auf die Fahrbahn fehlt. Unklar ist außerdem, ob Fußgänger und/oder Radfahrende in der abgesperrten Gasse fahren/laufen sollen. Für die gemeinsame Nutzung ist die Gasse zu schmal.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
ohne jede Antwort



Adresse	Hermann-Blankenstein-Straße Ecke Eldenaer Str. x, 10249 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Im Zuge der Hermann-Blankenstein-Straße kurz vor der Kreuzung Eldenaer Straße ist der Radweg Fahrtrichtung Süd versperrt. Eine Abfahrt zur Fahrbahn existiert nicht, der Bordstein ist nicht abgesenkt oder angerampt. Eine alternative Führung des Radwegs fehlt. Radfahrende sollen sich dort in Luft auflösen.</p> <p>Die Sperre ist auch völlig sinnfrei, weil Radfahrende theoretisch ohne Probleme geradeaus in die Pettenkofferstr. oder nach rechts oder links auf den gemeinsamen Geh- und Radweg der Eldenaer Straße fahren könnten. Das aufgestellte Verkehrszeichen 209 - vorgeschriebene Fahrtrichtung - ist ebenfalls fehlerhaft, da Radfahrende sehr wohl nach rechts abbiegen könnten, dort ist schließlich extra ein bauzeitlicher gemeinsamer Geh- und Radweg ausgewiesen.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	06.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
06.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.07.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>1 = sehr gut</b>
kurze Dauer bis Antwort und Erledigung



Adresse	Manteuffelstraße 33, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	Obwohl die Radverkehrsanlage befahrbar ist, werden Radfahrende aus unerfindlichen Gründen per Verkehrszeichen aufgefordert, abzusteigen. Wahrscheinlich handelt es sich um die vergessenen Reste einer Baustelle.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	11.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
17.07.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen





Adresse	Spandauer Straße x, 10178 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Am Ende der Baumaßnahme im Kreuzungsbereich Spandauer Straße/Rathausstraße wurde ein Schutzstreifen auf der Spandauer Straße Fahrtrichtung NW aufgetragen, der viel zu schmal ist (kleiner 80 cm) und Radfahrende in größte Gefahr zwischen dem Fließverkehr links und parkenden Fahrzeugen rechts bringt.</p> <p>Die Situation ist identisch zu den skandalösen Baustellen in der Greifswalder Straße (meine Meldungen #79 und #80), zu denen ein erschreckendes Video in den sozialen Medien verbreitet wurde. Es ist mir völlig unverständlich, wie angesichts dieser Erfahrungen aus der Greifswalder Straße erneut eine so hochgefährliche Radverkehrsanlage, hier sogar im Endzustand nach Bauausführung, unwidersprochen gebaut werden konnte.</p>
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	17.07.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.07.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
18.07.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SenUVK VLB
10.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Kein Mangel	
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
10.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
21.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB
29.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Danksagung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**4 = ausreichend**

viel zu lange Dauer und nur mit Hartnäckigkeit zur Mängelbeseitigung anzuhalten



Adresse	Tempelhofer Damm (FR Nord, unter Ringbahn) 0, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der ursprünglich nicht benutzungspflichtige Radweg ist wegen einer Baustelle versperrt.</p> <p>Fehler 1: Mittels Zeichen 240 ist ein BENUTZUNGSPFLICHTIGER gemeinsamer Rad- und Gehweg angeordnet, obwohl auf der Fahrbahn keine besonderen (neuen) Gefahren existieren.</p> <p>Gefahr und Fehler 2: Die Absperrungen liegen willkürlich herum. Bei Dunkelheit ist sie kaum noch zu erkennen.</p> <p>Gefahr und Fehler 3: Die Auffahrt zum Gehweg muss über eine ca. 4 cm hohe LÄNGSKANTE erfolgen, was Sturzgefahren heraufbeschwört.</p> <p>21.08.2018: Die Absperrungen wurden komplett weggeräumt, ohne jedwede Reparatur der Absenkung. Sie standen dort insgesamt 4 Monate sinnlos herum.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	09.08.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.08.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
10.08.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen





Adresse	Manteuffelstraße 71, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg in Fahrtrichtung Nord ist durch ein Bake versperrt, der Kfz-Verkehr wird über den Radweg geleitet. Durch zwei unterbrochene gelbe Linien wird angedeutet, Radfahrende mögen auf den Fußweg fahren. Dort fehlen Fahrbahnmarkierungen und ein Verkehrszeichen, was das Radfahren erlauben würde. Im übrigen ist die Passage zu schmal, führt an einem unübersichtlichen Hauseingang vorbei und ein Ende des umgeleiteten Abschnitts ist auch nicht markiert.</p> <p>Das ist nun meine vierte Meldung zur gleichen Baustelle (#63, #70, #89). Zuletzt hatten Sie mit E-Mail vom 03.08.2018 versichert: "Zwischenzeitlich wurde die nächste Bauphase der Baumaßnahme Manteuffelstr./Borussiastr. eingerichtet, so dass nun die Radwege beidseitig der Manteuffelstraße nutzbar sind." Das ist schlicht eine unwahre Aussage. Wie Sie der obigen Beschreibung entnehmen können, ist der Radweg in Fahrtrichtung Nord NICHT NUTZBAR und die vermeintliche alternative Führung mangelhaft.</p> <p>Es ist sehr kritikwürdig, dass sich offensichtlich kein Verantwortlicher Ihres Hauses die Situation vor Ort ansieht und auf Abstellen aller Mängel besteht.</p> <p>21.08.2018: Die Baustelle ist inzwischen beräumt, der Mangel daher beseitigt. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Antwort SenUVK VLB.</p> <p>22.08.2018: Mit der Antwort gesteht SenUVK VLB ein, nicht gehandelt zu haben und sich der Mangel nun von selbst erledigt hätte.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.08.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.08.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.08.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

nur Entschuldigung des Zuständigen über verspätete Antwort, Mangel hatte sich inzwischen durch nächsten Bauzustand allein erledigt



Adresse	Germaniastraße 140, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Germaniastraße Fahrtrichtung West ist an mehreren Baustellen versperrt. Eine alternative Radwegführung fehlt. Eine sichere und markierte Abfahrt zur Fahrbahn fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	18.08.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
20.08.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.08.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin
Mangelbeschreibung	Der ursprünglich nicht benutzungspflichtige Radweg ist fehlerhaft mit Zeichen 241 mit Benutzungspflicht belegt. Ein Zeichen 254 Verbot für Radfahrer steht gleichzeitig sinnlos und fehlerhaft herum. Im Verlauf des markierten alternativen Radwegs stehen zwei Betonpoller fast mittig im Weg (siehe auch gesondertes Bild in der E-Mail). Links von den Pollern beträgt die Radwegbreite weniger als 50 cm, was jenseits aller Mindestmaße für Radwege, auch bei punktuellen Einschränkungen liegt. Die Poller reflektieren nicht, sie sind bei Dunkelheit schwer zu erkennen. Da wegen der kurz vor der Gefahrstelle liegenden Kreuzung viele Radfahrende im Pulk hier eintreffen und somit keine Sicht auf die plötzlich auftauchenden Poller haben, ist die Situation hier sehr gefährlich.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	20.08.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
20.08.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.08.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Pankow

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Schnellerstraße 129, 12439 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der benutzungspflichtige Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Das Zeichen Radweg ist nicht demontiert.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	04.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
05.09.2018	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Treptow-Köpenick
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Schnellerstraße 138, 12439 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der benutzungspflichtige Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Das Zeichen Radweg ist nicht demontiert.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	04.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Treptow-Köpenick
6 = ungenügend
keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Schnellerstraße 139 A-140, 12439 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der benutzungspflichtige gemeinsame Rad-Gehweg ist durch zwei Baustellen nahezu vollständig versperrt. Lediglich eine Gasse von ca. 60 cm Breite verbleibt, die jegliche Mindestmaße für gemeinsame Rad-Gehwege unterschreitet. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt und ist angesichts des Grünstreifens und der Bordsteinkante ohne bauliche Maßnahmen auch nicht möglich. Das Zeichen gemeinsamer Rad-Gehweg ist nicht demontiert.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	04.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Treptow-Köpenick
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Buckower Chaussee 25-35, 12277 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Buckower Chaussee 36 - 42, 12277 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Buckower Chaussee 50, 12277 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch mehrere Baustellen vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Motzener Str. 6, 12277 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Buckower Damm 38, 12349 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt. Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Neukölln

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Neukölln

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Britzer Damm 171, 12347 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg ist durch eine Baustelle teilweise versperrt, eine Bake steht mitten auf dem Radweg. Eine Schüttung von Kleinpflastersteinen ragt ungesichert in den Radweg hinein. Weicht man auf den Fußweg aus (verbotenerweise), läuft man Gefahr in ein Loch mit gefährlichen Längskanten zu fahren und zu stürzen. Eine alternative Führung für Radfahrende fehlt. Eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
19.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB
19.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Danksagung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Bülowstraße 48, 10783 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg aus der Bülowstraße auf die Yorckstraße wurde im Zuge einer Baustelle verlegt. Doch bei Einrichten eines neuen Bauzustands wurden die Absperrungen genau auf die markierte alternative Radwegführung gestellt, so dass der Radweg nun in eine Absperrung und Sandhaufen führt.</p> <p>Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war. Das Fehlen bestätigte der vor Ort angetroffene Bauleiter, der von der gesetzlichen Pflicht nichts wusste.</p> <p>28.09.2018: Der Mangel besteht fort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Selbstständiger Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	11.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Manteuffelstraße 72, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	Fünfter (nach Meldungen #63, #70, #89 und #104) und hoffentlich letzter Akt zur Baustelle Manteuffelstraße, Höhe Borussiastraße. Die Fahrbahnmarkierungen wurden nicht entfernt. Der Radweg wird fehlerhaft auf den Fußweg verschwenkt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	11.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
17.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**3 = befriedigend**

zwar kurze Dauer für Antwort und Erledigung, aber 4. Mangel an einer Baustelle



Adresse	Dudenstraße 80, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>An der Baustelle Dudenstraße 80 wurde der Bauzaun auf dem Schutzstreifen abgestellt. Der Schutzstreifen ist vollständig versperrt. Eine alternative Führung des Streifens ist nicht markiert. Der Bauzaun ist bei Dunkelheit nicht beleuchtet und nicht mit reflektierendem Material gekennzeichnet.</p> <p>Ergänzend: Mit Meldung #71 hatte ich bereits am 02.05.2018 angezeigt, dass die Verantwortlichen der Baustelle über die gesamte Länge der Baustelle ca. die Hälfte des Schutzstreifens okupieren. Der verbleibende Schutzstreifenrest ist keine sichere Radverkehrsanlage mehr. Sie antworteten, die Straßenverkehrsbehörde Friedrichshain-Kreuzberg würde Abhilfe schaffen. Doch leider passierte NICHTS. Das kritisiere ich mit Nachdruck.</p>
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	12.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Sportpromenade Höhe Haltestelle Richtershorn x, 12527 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Wegen Bauarbeiten ist der Rad- und Gehweg im Zuge des Dahmeradwegs überraschend vollständig versperrt. Auf die Sperrung wird weder an der Kreuzung Adlgerstell/Vetschauer Allee in Schmöckwitz noch an der letzten Umfahrmöglichkeit Schlappachstraße hingewiesen, so dass man in eine Sackgasse fährt und mehrere Zusatzkilometer für die Rückfahrt und den Umweg in Kauf nehmen muss.</p> <p>Fehler 1: Keine Umleitung, keine Vorwegweisung, sondern Sackgasse.</p> <p>Fehler 2: Widersprüchliche Beschilderung: Gemeinsamer Rad- und Gehweg und Sperrung</p> <p>Fehler 3: Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war. Die anwesenden Bauarbeiter konnten keinen vorweisen oder den Ort des Aushangs benennen. Ein Bauleiter war nicht vor Ort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	12.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
14.09.2018	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Treptow-Köpenick
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Sportpromenade Höhe Strandbad Grünau x, 12527 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Wegen Bauarbeiten ist der Rad- und Gehweg im Zuge des Dahmeradwegs überraschend vollständig versperrt. Auf die Sperrung wird weder an der Kreuzung Adlergestell/Wassersportallee in Grünau, noch an der Kreuzung Wassersportallee/Regattastraße noch an der letzten Umfahrmöglichkeit Rabindranath-Tagore-Straße hingewiesen, so dass man in eine Sackgasse fährt und mehrere Zusatzkilometer für die Rückfahrt und den Umweg in Kauf nehmen muss.</p> <p>Fehler 1: Keine Umleitung, keine Vorwegweisung, sondern Sackgasse.</p> <p>Fehler 2: Widersprüchliche Beschilderung: Gemeinsamer Rad- und Gehweg und Sperrung</p> <p>Fehler 3: Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war. Die anwesenden Bauarbeiter konnten keinen vorweisen oder den Ort des Aushangs benennen. Ein Bauleiter war nicht vor Ort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	12.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
12.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Treptow-Köpenick
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Skalitzer Straße 74, 10997 Berlin
Mangelbeschreibung	Skalitzer Straße Fahrtrichtung Ost: Die Rampe an der hohen Bordsteinkante im Zuge des temporären Radwegs wurde mangelhaft ausgeführt. Der Asphalt wurde nicht verdichtet und verteilt sich lose über die Fahrbahn. Es besteht im losen Asphalt Sturzgefahr.  28.09.2018: Der Mangel hat sich von selbst geheilt, weil der Asphalt in der zerfahrenen Situation ausgehärtet ist.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	14.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
17.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Skalitzer Straße 73, 10997 Berlin
Mangelbeschreibung	Skalitzer Straße, Höhe Schlesisches Tor, Fahrtrichtung Ost: Der bisherige Radweg ist wegen einer temporären Haltestelle gesperrt. Ein ca. fünf Meter langer Schutzstreifen wurde auf der Fahrbahn markiert. Vermutlich fehlerhaft verblieb das Zeichen 237 Radweg, so dass nun ein benutzungspflichtiger Radweg auf der Fahrbahn angeordnet scheint.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	14.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
18.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

nur Prüfung ohne Ergebnis



Adresse	Gitschiner Str. 43, 10969 Berlin
Mangelbeschreibung	Zunächst Danke dafür, dass im Zuge der Bussonderstreifen für den Ersatzverkehr U1 und U3 die Beschilderung für Radfahrende weitgehend geklappt hat. An der Kreuzung Gitschiner Straße/Böcklerstraße sind leider zwei Fehler passiert: Bussonderstreifen ohne Ausnahme für Fahrräder und Zeichen Radweg weiterhin gültig.  28.09.2018: Ein Teil des Mangels wurde behoben (Zeichen Radweg ausgeixt). Ein Teil des Mangels besteht fort (Bussonderstreifen ohne Ausnahme angeordnet)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	14.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
17.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
nur Prüfung ohne Ergebnis



Adresse	Eldenaer Str. 36, 10247 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Schutzstreifen im Zuge der Eldenaer Straße Fahrtrichtung Ost ist versperrt. Stattdessen ist ein benutzungspflichtiger Rad-Gehweg angeordnet. In dessen Verlauf befindet sich zunächst eine weitere Baustelle, welche den Rad-Gehweg auf weniger als 1 m einengt. Laufende Baggerarbeiten fanden sogar auf diesem verbleibenden Raum statt. (Fehler 1)</p> <p>Im weiteren Verlauf in Höhe der Haltestelle Proskauer Straße wird der benutzungspflichtige Rad-Gehweg vollständig versperrt und auf den Parkplatz der Eldenaer Höfe umgeleitet. Was dort per Benutzungspflicht der Radverkehr der Eldenaer Straße soll, entzieht sich jeglichem Verständnis. Siehe gesondertes Foto in der E-Mail (Fehler 2)</p> <p>Fehler 3: Der Bauherr der Baustelle verstößt außerdem gegen § 39 (2), da kein Verkehrszeichenplan vor Ort öffentlich einsehbar und zugänglich war. Die anwesenden Bauarbeiter konnten keinen vorweisen oder den Ort des Aushangs benennen. Ein Bauleiter war - auch in den Baucontainern - nicht vor Ort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	17.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
17.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
28.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

2 = gut

nach mittlerer Dauer Antwort und Erledigung



Adresse	Eldenaer Straße Höhe Proskauer Straße x, 10247 Berlin
Mangelbeschreibung	An der im Bau befindlichen Haltestelle Proskauer Straße, Fahrtrichtung Ost ist ein benutzungspflichtiger Radweg angeordnet, der jedoch baulich nicht vorhanden ist. Ob es sich hier um ein vorfristig angebrachtes Verkehrszeichen des Endzustands oder ein vergessenes Verkehrszeichen des Ausgangszustands der Baustelle handelt, ist unklar.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	17.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
17.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	ohne jede Antwort





Adresse	Blücherstraße 11, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Im Zuge der Blücherstraße, Fahrtrichtung Ost, verläuft ein nicht benutzungspflichtiger Radweg. Vor der Baustelle am o. g. Ort wird fehlerhaft die Benutzungspflicht erklärt, obwohl keine besonderen Gefahren auf der Fahrbahn lauern (Fehler 1). Im Gegenteil: Der benutzungspflichtige Radweg innerhalb der Baustelle hat folgende Mängel:</p> <p>Fehler 2: Am Beginn liegt eine lose Holzplatte mit einer bis zu 10 cm breiten und 5 cm tiefen Längsfuge, die Stürze hervorrufen kann. (siehe gesondertes Detailfoto in der Mail)</p> <p>Fehler 3: Das Gerüst ist bei Dunkelheit schwer zu erkennen, es fehlen Reflektoren oder eine Bake.</p> <p>Fehler 4: Die Durchfahrtshöhe ist zu gering, kleiner 2,20 m.</p> <p>Fehler 5: In der dunklen Durchfahrt liegt ein weiteres loses Brett als Rampe, was nicht die komplette Radwegbreite ausfüllt. Links und rechts klaffen Längskanten, von denen man abrutschen und stürzen kann. (Detailfoto in der Mail)</p> <p>Bereits im Februar 2018 hatte ich die Baustelle unter #41 angezeigt. Ein großer Teil der Mängel wurde nicht beseitigt, im Gegenteil: Die Mängel an den Holzplatten und Rampen kamen hinzu. Das kritisiere ich mit Nachdruck.</p> <p>28.09.2018: Der Mangel besteht fort.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	18.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
18.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
19.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
26.09.2018	SV Friedrichshain-Kreuzber	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

**3 = befriedigend**

nach kurzer Dauer Antwort und Erledigung, allerdings unvollständig



Adresse	Urbanstraße 43a, 10967 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Es fehlt eine alternative sichere Führung des Radwegs.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	18.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
18.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
19.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Paul-Löbe-Allee und Straße ohne Name vor Bundeskanzleramt x, 10557 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem benutzungspflichtigen Radfahrstreifen sind für eine (dem Anschein nach) längerdauernde Veranstaltung Absperrungen aufgestellt und zwar gerade so, dass der unscheinbare graue, bei Dunkelheit schwer sichtbare Fuß weit in den Radfahrstreifen hineinragt. Die Straßenseite ist nachts unbeleuchtet! Obwohl der Radweg praktisch unbenutzbar ist, wurde die Benutzungspflicht nicht aufgehoben. Es fehlt außerdem eine Fahrbahnmarkierung für die alternative sichere Führung des Radverkehrs. Der Veranstalter und/oder die genehmigende Stelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	21.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
24.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
26.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Kein Mangel	
26.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>2 = gut</b>
kurzfristige Antwort, Dissens in der Mängelbewertung



Adresse	Reinickendorfer Str. (Kreuzung Schulstraße) 71-73, 13347 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radfahrstreifen der Reinickendorfer Str. stadteinwärts, Höhe Schulstraße ist benutzungspflichtig. Vor der Kreuzung ist er befahrbar, auf der Kreuzung ragt eine Baustellenabspernung hinein, so dass Radfahrende sich auf der Kreuzung in den Fließverkehr (gleichzeitig anfahrend, gefährlich!) einordnen müssen. Es fehlt eine alternative sichere Führung des Radverkehrs. Der Bauherr verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	21.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
24.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Reinickendorfer Str. 65, 13347 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Bauzaun und die Baken wurden auf den Schutzstreifen herausgerückt. Der Schutzstreifen ist an der Baustelle inzwischen so schmal (ca. 70 cm an der schmalsten Stelle), dass er nicht mehr als sichere Radverkehrsanlage taugt. Es ist stark zu vermuten, dass dies so dem Bauherrn nicht genehmigt wurde.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	21.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
21.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
24.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte
24.09.2018	SV Mitte	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

**1 = sehr gut**

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Kiefholzstraße 50, 12435 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Kiefholzstraße stadtauswärts ist ab Treptower Straße für Kraftfahrzeuge Einbahnstraße, für Radfahrende aber nicht, da ein Zweirichtungshochbordradweg in Betrieb ist. Dennoch wird in der Kiefholzstraße an der Einmündung Treptower Str. das Rechtsabbiegen mit Zeichen 209 für alle Fahrzeug inkl. Radfahrende vorgeschrieben. Radfahrende können diesen Widerspruch zu ihren Gunsten auslegen und geradeaus fahren. Dabei werden sie allerdings von rechtsabbiegenden Kraftfahrzeugen ignoriert und gefährdet. Bitte ordnen Sie das Zusatzzeichen "Fahrräder frei" an!
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	27.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
27.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
28.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
28.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note


Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

kurze Dauer für Antwort und Erledigung





Adresse	Richterstraße Ecke Bruno-Taut-Straße x, 12526 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>An der Richterstraße Fahrtrichtung West ist der Gehweg ab Kreuzung Adlergestell für Radfahrende frei. Seit einigen Monaten ist ein Bauzustand (Großbaumaßnahme Bohnsdorfer Kreisel) freigegeben, bei dem man vom Adlergestell kommend, die Richterstraße unter den Bahnbrücken befahrend dann links in die Richterstraße abbiegen darf. Die Richterstraße ist nicht mehr Einbahnstraße.</p> <p>Unglücklicherweise hat man an der Einmündung Richterstraße/Bruno-Taut-Straße die Radfahrenden auf dem freigegebenen Fußweg gänzlich vergessen. Sie können nur rechts abbiegen (was für sie aber zuvor nicht ersichtlich ist). Wollen sie links abbiegen, müssen sie eine 15 cm hohe Bordsteinkante hinabfahren. Da keine Fußgängerampel das Überqueren der Bruno-Taut-Straße sichert, rechnet der rechtsabbiegende Kfz-Verkehr nicht mit linksabbiegenden Radfahrenden vom freigegebenen Fußweg kommend.</p> <p>Es ist offensichtlich, dass hier der Verkehrsplaner die linksabbiegenden Radfahrenden auf dem freigegebenen Fußweg vergessen hat.</p> <p>Bitte schaffen Sie für linksabbiegende Radfahrende eine einfache, sichere und verständliche Lösung.</p> <p>Vor 04.11.2018: Der Mangel besteht fort.</p> <p>04.11.2018: Der nächste Bauzustand wurde eingerichtet bei dem das Linksabbiegen unter den Bahnbrücken in die Richterstraße für alle Verkehrsteilnehmer verboten ist. Außerdem ist eine Fußgängerampel zur Querung der Bruno-Taut-Straße eingerichtet. Der kritisierte Mangel hat sich durch den nächsten Bauzustand vorerst erledigt.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gehweg, Radfahrer frei
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	27.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
27.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

ohne jede Antwort



Adresse	Holzmarktstraße 10, 10179 Berlin
Mangelbeschreibung	Der gemeinsame Geh- und Radweg Holzmarktstraße Fahrtrichtung Ost ist durch eine Baustelle vollständig versperrt, obwohl weiterhin per Zeichen 240 angeordnet. Eine sichere alternative Führung des Radverkehrs fehlt, im Gegenteil: Die gelben Markierungen des Radwegs führen geradewegs auf die Absperrung. Sollte die Intention gewesen sein, dass ein gemeinsamer Geh- und Radweg durch das Gerüst führt: Der Durchgang ist zu schmal, zu niedrig, zu gefährlich und die Fahrbahnmarkierungen zeigen dies auch nicht an.
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	28.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
01.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Stresemannstraße 57 - 67, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Der im Zuge einer Baustelle an der Stresemannstraße Fahrtrichtung Süd auf die Fahrbahn verlegte benutzungspflichtige Radfahrstreifen ist normalerweise von Baken gesichert. Am Parken Interessierte haben gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen und Baken über lange Abschnitte umgebaut. Abschnittsweise haben sie die Baken auf den Radfahrstreifen gestellt, abschnittsweise nach außen gerückt. Der benutzungspflichtige Radweg ist nicht mehr nutzbar, weil Fahrzeuge parken, Baken auf dem Weg stehen oder Baken so stehen, dass der Radfahrstreifen überhaupt nicht mehr erkennbar ist. Radfahrende müssen sich in einem gefährlichen Manöver in den Fließverkehr einordnen. Diese Baustelle ist bereits über Monate immer wieder mangelbehaftet. Sie bedarf m. E. einer intensiven Überwachung und empfindlicher Strafen für die Verursacher von Mängeln.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	28.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
28.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Oranienstraße 132-134, 10969 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg der Oranienstraße Fahrtrichtung West ist versperrt. Eine alternative und sichere Führung fehlt. Hohe Bordsteinkanten verhindern die Abfahrt zu Fahrbahn.  Der Bauherr der Baustelle verstößt unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	28.09.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.09.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
28.09.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
13.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
2 = gut
mittlere Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Mehringdamm 122-128, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Mehringdamm Fahrtrichtung Süd, die Firma Tiefbau Bauch gräbt ohne jede Absperrung, ohne jegliche Verkehrszeichen, ohne sichere Führung des Radwegs auf die Fahrbahn den Radweg auf. Der von mir angesprochene Polier hat keine Anordnung und keinen Verkehrszeichenplan vor Ort zur Einsichtnahme. Er existiert wohl auch nicht.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	08.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
08.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen





Adresse	Mehringdamm 129, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>An der Baustelle Mehringdamm 129 Fahrtrichtung Nord wird der Radweg in einem neuen Bauzustand ab Platz der Luftbrücke weit nach rechts auf dem Fußweg geführt. In Höhe der Schwiebusser Straße schwenkt er quer über die Fahrbahn dieser Straße zurück zum Mehringdamm. An dieser Stelle bestehen gravierende Mängel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radfahrende werden auf diesem Weg frontal auf Rechtsabbieger aus dem Mehringdamm zur Schwiebusser Straße geführt.</li> <li>2. Für bereits rechts in die Schwiebusser Straße abgebogene Fahrzeuge ist überhaupt nicht erkennbar, dass weit in die Schwiebusser Straße hineingezogen Radfahrende vorfahrtsberechtigt auf die Fahrbahn wechseln.</li> <li>3. Für Fahrzeuge aus der Schwiebusser Straße, die rechts zum Mehringdamm abbiegen wollen, ist die Situation völlig unübersichtlich: Das Vorfahrtszeichen 205 steht viel zu weit Richtung Mehringdamm, an einer Stelle, wo sich bereits vorfahrtsberechtigte Radfahrer auf der Fahrbahn befinden.</li> <li>4. Wartende rechtsabbiegende Fahrzeug aus der Schwiebusser Straße müssen sich praktisch auf dem markierten Radweg aufstellen und behindern immer den vorfahrtsberechtigten Radverkehr.</li> <li>5. Das Vorfahrtszeichen 205 der Nebenfahrbahn des Mehringdamms (derzeit vollständig gesperrt) ist nicht ausgeixt, wie es im Verkehrszeichenplan angeordnet ist. Das führt dazu, dass es irrtümlich als Vorfahrtszeichen für den nun rechts auf dem Fußweg entlang geführten Radweg gedeutet werden könnte.</li> <li>6. Für den Fahrzeugverkehr, der auf dem Mehringdamm geradeaus (Fahrtrichtung Nord) fährt, ist das plötzliche Wiederauftauchen des zur Hauptstraße Mehringdamm gehörenden Radverkehrs aus der Schwiebusser Straße nicht vorhersehbar. Da diese Fahrzeuge häufig den markierten Radfahrstreifen überfahren, besteht hier akute Unfallgefahr für Radfahrende, die über den umgeleiteten Radweg nun zum Radfahrstreifen Mehringdamm ab Schwiebusser Straße fahren. Hier gehören sichernde Baken hin, welche die Fahrzeuge zwingen, den Radfahrstreifen auf dem Mehringdamm inklusive die Wiedereinordnungsstelle an der Schwiebusser Straße nicht zu befahren.</li> </ol> <p>Ich habe vor Ort den Verkehrszeichenplan eingesehen. Diese mangelhafte Führung ist genauso angeordnet, wie sie ausgeführt ist. Diese mangelhafte Anordnung kritisiere ich hier.</p> <p>26.10.2018: Neumarkierung entdeckt, Mangel 3. besteht fort. Vorfahrtregelung unklar.</p>

	Ca. 20.11.2018: Mängel teilweise behoben, neue Markierung rechtwinkling über die Schwiebusser Straße. Aber: Keine Vorfahrtregelung. Keine Deckung beim Wiedereinfahren der Radfahrenden in Mehringdamm.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	08.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
08.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
18.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>5 = mangelhaft</b>
nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis, aber Änderung vor Ort



Adresse	Potsdamer Straße 61, 10785 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Es reichte nur für einen roten aufgespritzten Pfeil (Zeichen 576 der Baustellenprovisorienordnung BPO), der die Radfahrenden mitten in die Gehenden in einen Wald von grauen, bei Dunkelheit kaum sichtbaren Pollern leitet.</p> <p>Es fehlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine sichere alternative Führung des Radverkehrs auf die Fahrbahn, hier stehe Parkende im Weg und die Bordsteinkante ist hoch oder</li> <li>- eine sichere markierte Führung des Radverkehrs auf dem bisherigen Fußweg, wobei alle Poller zu entfernen sind.</li> </ul> <p>Die Baustelle und somit der Mix aus Radfahrenden und Gehenden reicht über mehr als 100 m, was das Gefahrenpotential noch erhöht.</p> <p>Die anwesenden Bauarbeiter konnten keinen Verkehrszeichenplan vorweisen und verwiesen auf einen Bauleiter, der aber nicht vor Ort war.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	11.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte
6 = ungenügend
keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Romain-Rolland-Straße 2, 13089 Berlin
Mangelbeschreibung	An der Baustelle sind mehrere Absperrgitter auf dem Radweg gelagert, so dass der Radweg vollständig versperrt ist. Eine alternative Führung fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	11.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
16.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Bersarinplatz 4, 10249 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg am Bersarinplatz Fahrtrichtung Nord ist versperrt. Eine alternative Radwegführung fehlt, eine Abfahrt zur Fahrbahn ist wegen eines Grünstreifens und einer hohen Bordsteinkante nicht möglich, eine sichere Führung auf die Fahrbahn an der vorherigen Einmündung fehlt. Radfahrende weichen notgedrungen auf den Fußweg aus, um dann in Höhe Weidenweg vor der nächsten, noch umfassenderen Sperre zu landen. Hier ist guter Rat teuer.</p> <p>Der Bauherr und die genehmigende Stelle verstoßen unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Danach ist es geboten, den rechten Fahrstreifen vollständig zu sperren und ihn als geschützten Radstreifen temporär umzuwidmen, so dass Radfahrende sicher den Bersarinplatz passieren können.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	24.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
24.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
25.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
01.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>1 = sehr gut</b>
kurze Dauer für Antwort und Erledigung





Adresse	Mehringdamm 110, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radfahrstreifen des Mehringdamms Fahrtrichtung Süd ist durch eine Fahrbahnmarkierung, die regelmäßig von Kraftfahrzeugen überfahren wird, auf den Fußweg geführt.</p> <p>Fehler 1: Die Fahrbahnmarkierung ist inzwischen so schadhaft, dass sie kaum noch wahrgenommen wird, weshalb Kraftfahrzeuge den Überführungsbereich der Radfahrenden regelmäßig befahren oder auf ihm verkehrsbedingt halten. Für Radfahrende bleibt kaum noch Platz. Erschwerend kommt ein Absperrgitter und eine zu schmale Rampe an der Bordsteinkante hinzu, so dass der Platz für Radfahrende hier weiter eingeschränkt wird.</p> <p>Fehler 2: Der Fußweg ist nicht für das Radfahren freigegeben. Ein vor vielen Monaten einmal angebrachtes Verkehrszeichen 239 fehlt inzwischen, das Zusatzzeichen Fahrräder frei ist unleserlich (gesondertes Foto in der Mail). Diesen Mangel hatte ich bereits mit ID #88 am 28.06.2018 angezeigt, die Meldung beantworteten Sie nicht, zum Besseren verändert hat sich vor Ort auch nichts, im Gegenteil.</p> <p>Fehler 3: Auf dem Fußweg befindet sich längs des ehemaligen handtuchbreiten Hochbordradwegs eine ca. 5 cm hohe Längskante, die regelmäßig von Radfahrenden überfahren werden muss, weil entweder Fußgänger das Ausweichen auf den ehemaligen Hochbordradweg oder umgekehrt verkehrswidrig auf dem Hochbord im absoluten Halteverbot abgestellte Fahrzeuge das Zurückwechseln auf den rechts liegenden Fußwegteil erforderlich machen.</p> <p>Fehler 4: Der Bauherr und die genehmigende Stelle verstoßen unter anderem gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Hier wird jedoch dem Radfahrenden einseitig auferlegt (eine ordentliche Beschilderung vorausgesetzt), mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Fußweg zu fahren. Es wäre angesichts der Breite und Belegung des Fußweges möglich, einen getrennten sicheren Radweg anzulegen, dabei den ehemaligen Hochbordradweg mit einzubeziehen und die vorhandene Längskante durch Auffüllen mit Kaltasphalt zu entschärfen. Zusammen mit einer durchgehenden Markierung links und rechts des Radwegs würden auch Kraftfahrzeuge vom verbotswidrigen Parken auf dem Hochbord abgehalten.</p> <p>Ich kritisiere besonders, dass der Mangel nun schon seit 4 Monaten besteht und sich die Situation nur weiter verschlechtert.</p> <p>Ca. 20.11.2018: Mängel teilweise beseitigt. Zeichen 239 aufgestellt und Markierung teilweise erneuert.</p>

Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	25.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
25.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
25.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
01.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>5 = mangelhaft</b>
nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis, vor Ort einzelne Mängel beseitigt



Adresse	Wegedornstraße Brücke über Teltowkanal x, 12524 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Wegedornstraße ist in Höhe der Brücke über den Teltowkanal wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Einzig dem BVG-Linienverkehr wird das Passieren erlaubt, Radfahrenden der Beschilderung nach zu urteilen nicht, was nicht nachvollziehbar ist, da sowohl der verbliebene Fahrstreifen als auch die beiden Gehwege (Fahrtrichtung Nord als Gehweg Fahrräder frei gekennzeichnet, Fahrtrichtung Süd durch bauliche Gestaltung und Fahrradsymbole als sonstiger Radweg erkennbar) zur Verfügung stehen. Ich kritisiere die fehlerhafte Beschilderung, welche Radfahrende vergisst.
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	27.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
29.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
29.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Rathausstraße 15, 10178 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg im Zuge der Rathausstraße, Fahrtrichtung Südwest kann über eine eingezäunte Passage durch die Baustelle U5 genutzt werden, in der Gegenrichtung unerklärlicher Weise nicht. Das Zeichen 250 verbietet die Radfahrt Richtung Nordost in Höhe Rotes Rathaus. Es ist geboten, den Weg mit Zeichen 260 zu sperren und Radfahrende zuzulassen, insbesondere auch, weil mehrere nationale und regionale Radrouten hier entlang führen.
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	29.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
29.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
29.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
02.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

1 = sehr gut

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Nürnberger Str. 67, 10787 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg im Zuge der Nürnberger Straße Fahrtrichtung Nord ist unmittelbar vor der Kreuzung Kurfürstenstraße durch eine Baustelle versperrt. Eine alternative sichere Führung des Radverkehrs fehlt. Besonders gefährlich ist es, weil Radfahrende sich - für rechtsabiegende Kfz uneinsehbar - um die Baustelle schlängeln müssen und dann überraschend neben dem Abbieger auftauchen. Zu allem Überfluss ist sogar noch der Radaufstellstreifen auf der Fahrbahn gelb ausgeixt, was offensichtlich ausdrücken soll, dass Radfahrende auf dem nicht befahrbaren Radweg fahren sollen (?).
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	29.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
29.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
29.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
30.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Vortäuschen Erledigt	SenUVK VLB
01.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
01.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Vortäuschen Erledigt	SenUVK VLB
01.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Telefonat	
02.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung2	SenUVK VLB
05.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**5 = mangelhaft**

zwar kurze Dauer, aber Mangelbeseitigung vorgetäuscht, mehrfaches Nachhaken nötig



Adresse	Bismarckstr. 85, 10627 Berlin
Mangelbeschreibung	Bauherr und oder Bauausführende am Gebäude Bismarckstraße 85 griffen gefährlich in den Straßenverkehr ein und sperrten den Radweg vollständig. Eine sichere alternative Führung des Radverkehrs, eine Beschilderung o. dgl. existierte nicht.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	29.10.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
29.10.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
29.10.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Charlottenburg-Wilmers

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Charlottenburg-Wilmersdorf

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Bundesallee 141, 12161 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle komplett versperrt. Mittels Zeichen 254 wird mitten im Abschnitt zwischen zwei Einmündungen das Radfahren verboten. Ein Schild aus dem Baumarkt weist an "Radfahrer bitte absteigen". Eine alternative Führung des Radwegs an der vorhergehenden Einmündung auf die Fahrbahn fehlt, Radfahrende werden in die Sackgasse geleitet. Eine sichere Ableitung an der Baustelle auf die Fahrbahn ist nicht möglich, da Kraftfahrzeuge dort parken und die Bordsteinkante hoch ist.  Ist diese Baustelle mit dieser Einrichtung so genehmigt?  11.02.2019: Die Mängel bestehen unverändert fort. (Fotos in Ablage)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
01.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tempelhofer Damm 4, 12101 Berlin
Mangelbeschreibung	Zum wiederholten Male sind die Bauausführenden und der Bauherr am Gebäude Tempelhofer Damm 4 der Meinung, der Radweg sei eine geeignete Baustelleneinrichtungsfläche (siehe auch Meldungen #4 vom 03.07.2017, #15 vom 24.10.2017, #42 vom 16.02.2018). Am 01.11.2018 um 12:30 Uhr lagerte eine komplette LKW-Ladung Gipskartonplatten auf dem Radweg. Indem dort ohne verkehrsrechtliche Anordnung eine Sperre aufgestellt wurde, griffen die Verantwortlichen gefährlich in den Straßenverkehr ein. Der Radweg war komplett versperrt. Eine sichere alternative Führung des Radwegs fehlte.  Wegen wiederholter Verstöße ist es m. E. geboten, die Verantwortlichen dort zu sanktionieren.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	01.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
01.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note


Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen





Adresse	Spandauer Damm 54, 14059 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Über dem Radweg entlang des Spandauer Damms am o. g. Gebäude (inkl. Nachbarhäuser) ist ein Gerüst errichtet. Dabei stehen links und rechts vom Radweg Stützen.</p> <p>Fehler 1: Vor der Baustelle steht ein Verkehrszeichen 239 Gehweg mit Fahrräder frei. Ob dies für den Radweg (dafür viel zu schmal) oder Gehweg (für Mischverkehr auch zu schmal) oder für beides gilt, ist unklar.</p> <p>Fehler 2: Die Gerüstgasse des Radwegs ist zu schmal. Hinzu kommt, dass die Stützen rechts vom Radweg nicht in einer Flucht stehen, sondern unerwartet mitten in der Gasse ca. 20 cm in den Radweg hineinrücken. (Foto)</p> <p>Fehler 3: Fast alle Gerüststützen sind nicht mit Warnbaken oder reflektierendem Material versehen. Der ganze Aufbau ist bei Dunkelheit schlecht zu erkennen. Die Gefahr ist groß, dass man mit dem Lenker an einer Stütze hängen bleibt.</p> <p>Fehler 4: Mittig in der Gerüstgasse sind links Zaunteile abgestellt, welche die Gasse weiter einschränken (Foto).</p> <p>Fazit: Das ist keine sichere Radverkehrsanlage.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	02.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
02.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
13.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

2 = gut

nach mittlerer Dauer Antwort und Erledigung angekündigt



Adresse	Oranienburger Str. 177, 13437 Berlin-Reinickendorf
Mangelbeschreibung	In der Baustelle auf der Oranienburger Straße (B 96, Reinickendorf) ist eine Einbahnstraße in nördliche Richtung eingerichtet. Der Radverkehr darf durch Zeichen 241 auch in südliche Richtung fahren. In Höhe Oranienburger Str. 177 endet der getrennte Radweg vor einer Sperre. Es gibt ab hier keine legale Möglichkeit des Radfahrens in südliche Richtung mehr. Möglicherweise war hier ja mal Zeichen 240 angeordnet. Immerhin steht noch ein einsamer Mast für ein Verkehrszeichen herum (Foto rechts). Vielleicht ist das Zeichen abhanden gekommen? Oder hat man den Radverkehr hier wieder vergessen? Es ist geboten, den Radverkehr entlang der gesamten Baustelle in südliche Richtung sicher zu führen und zuzulassen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	05.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
06.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
11.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
09.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>4 = ausreichend</b>
nach sehr langer Dauer Antwort und Erledigung angekündigt





Adresse	Göschelplatz x, 13437 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Ich setze mal voraus, dass über die gesamte Baustelle an der Oranienburger Straße das Radfahren in südliche Richtung erlaubt ist, zumindest ist das im Norden zu Beginn der Baustelle mittels Zeichen 241 so angeordnet (auch wenn an der Oranienburger Str. 177 ein weiteres Zeichen 240 fehlt - siehe Mangel #149).</p> <p>Hier kritisiere ich, dass vor dem Göschelplatz durch wild herumstehende Absperrungen kein Radfahren mehr in südliche Richtung entlang der Oranienburger Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg möglich ist - siehe Foto. Auf dem Platz selbst ist guter Rat teuer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entlang der Oranienburger Str. nach Süden über die Mittelinsel geht nicht, da die Insel komplett im Bau ist.</li> <li>2. Vom gemeinsamen Geh- und Radweg (?) der Oranienburger Str. rechts in die Göschelstraße geht nicht, da Einbahnstraße und nur für BVG erlaubt. Fehlt hier ein Zusatzzeichen Fahrräder frei? Das wäre zumindest eine Lösung.</li> <li>3. Auf dem Gehweg in der Göschelstraße bis zur Cyclostraße fahren geht nicht, da nicht freigegeben und zu schmal.</li> </ol> <p>Radfahrende sollen sich hier in Luft auflösen?</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	05.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
06.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
11.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
09.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	4 = ausreichend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	nach sehr langer Dauer Antwort und Erledigung

angekündigt



Adresse	Mühlenstraße 60, 10243 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radfahrstreifen der Mühlenstraße Fahrtrichtung Südost ist ca. 100 m vor dem Gebäude Mühlenstraße 60 durch eine Baustellenabspernung bis zur Hälfte belegt. Dabei verringert sich die Breite des verbleibenden Radfahrstreifens innerhalb der Baustelle noch. Am Ende der Baustelle stehen weniger als 70 cm zur Verfügung. Wegen des starken Kfz-Verkehrs im benachbarten Fahrstreifen kommt es regelmäßig zu gefährlichen seitlichen Annäherungen zwischen Kfz und Radfahrenden. Die Situation ist weder für Radfahrende noch für Autofahrende vorhersehbar und daher besonders gefährlich. Es ist geboten, entweder die Baustelle vom Radfahrstreifen zu nehmen oder Radfahrstreifen und die Fahrstreifen nach links zu verschwenken.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	07.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
21.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Tamara-Danz-Straße (Nähe Brücke Warschauer Str.) x, 10243 Berlin
Mangelbeschreibung	Der benutzungspflichtige (Zeichen 237) Radfahrstreifen der Tamara-Danz-Str. ist in Fahrtrichtung West durch eine Baustelle vollständig blockiert. Eine alternative Radstreifenführung, jegliche Fahrbahnmarkierungen, das Zeichen Radweg Ende, das Zeichen Radweg Beginn nach der Baustelle fehlen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	07.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Lise-Meitner-Straße 30, 10589 Berlin
Mangelbeschreibung	Der benutzungspflichtige (Zeichen 237) Radfahrstreifen der Lise-Meitner-Straße ist in Fahrtrichtung Nord durch eine Baustelle vollständig blockiert. Eine alternative Radstreifenführung, jegliche Fahrbahnmarkierungen, das Zeichen Radweg Ende, das Zeichen Radweg Beginn nach der Baustelle fehlen. Radfahrende müssen sich in den dichten Kfz-Verkehr ohne Vorwarnung einordnen. Die Baustelle verstößt eklatant gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	09.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
11.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
11.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Charlottenburg-Wilmers
13.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
4 = ausreichend
nach sehr langer Dauer Antwort und Erledigung angekündigt



Adresse	Von-der-Heydt-Straße 1, 10785 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg des Reichpietschufers und später Von-der-Heydt-Straße, Fahrtrichtung West endet an einer Baustelle am o. g. Ort. Es beginnt ein Fußweg, auf dem vor kreuzendem Radverkehr von links und rechts gewarnt wird. Fehler 1: Falsches Verkehrszeichen, es müsste wohl Fahrräder frei sein. Fehler 2: Der vermutliche Fußweg Fahrräder frei führt dann über losen, zerfahrenen Sand. Da Radfahrende hier lenken müssen, besteht Sturzgefahr. (Foto in E-Mail). Es ist geboten, einen durchgehend befestigten und richtig ausgewiesenen Weg herzustellen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	09.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
11.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
13.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

4 = ausreichend

nach sehr langer Dauer Antwort und Erledigung angekündigt



Adresse	Goebenstr. 12, 10783 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Goebenstraße Fahrtrichtung Ost ist durch eine Baustelle vollständig versperrt, weil der Fußverkehr über den Radweg geführt wird. Allerdings dokumentiert das Foto nicht diesen Zustand, hier hat offensichtlich jemand die Sperre teilweise zur Seite gerückt, so dass sich nun zu Fuß gehende und Radfahrende diesen Raum teilen. Ich kritisiere sowohl die ursprüngliche Baustelleneinrichtung: Es fehlt eine sichere alternative Führung des Radverkehrs. Auch die aktuelle wahrscheinlich durch Selbsthilfe hergestellte Situation ist keine sichere Lösung, weil zu Fuß gehende die Radverkehrsanlage benutzen müssen. Bitte teilen Sie mir hier insbesondere mit, was ist hier angeordnet?
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	09.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Manteuffelstr. 43, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radfahrstreifen der Manteuffelstraße Fahrtrichtung Nord ist an einer Baustelle vollständig versperrt. Um dem motorisierten Verkehr weiterhin zwei Fahrstreifen einzuräumen, werden die Radfahrenden auf den Fußweg geführt. Es ist Zeichen 239 Gehweg mit Fahrräder frei aufgestellt. Ob dieses Zeichen für die linke oder rechte oder beide Gerüstgassen gilt, ist unklar. Wozu eine mittlere durchgehende gelbe Markierung aufgebracht wurde, ist unklar. Es liegen Warnbakenfüße auf dem Weg und gefährden Radfahrende.</p> <p>Am Ende der Baustelle wird die linke Gasse mit viel zu kleinem Radius und Breite in einer S-Kurve begrenzt durch Gerüststangen auf die Fahrbahn geführt - siehe gesondertes Foto in der E-Mail. Lastenräder, Tandems o. ä. können die Gerüstgasse wegen der engen S-Kurve praktisch kaum verlassen.</p> <p>Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen. Hier bleibt allein der motorisierte Verkehr unbehelligt, während der Radverkehr sich entweder gefährlich in den Fließverkehr einordnen muss oder über eine mangelhafte und unsichere Gasse auf dem Fußweg geführt wird.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	09.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

**6 = ungenügend**

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Manteuffelstr. 46, 12103 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radfahrstreifen der Manteuffelstraße Fahrtrichtung Nord wird an einer Baustelle auf den rechten Fahrstreifen verschwenkt. Die sichernden Warnbaken zwischen linkem Fahrstreifen und temporärem Radfahrstreifen wurden in den Radfahrstreifen verrückt - siehe Foto -, so dass nur ca. 80 cm Platz bei Schlingelfahrt zwischen den Betonfüßen bleibt. Es ist geboten, das angeordnete und sichere Regemaß für den Radfahrstreifen wieder herzustellen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	09.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
13.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**1 = sehr gut**

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Mehringdamm 60, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg ist wegen Kranarbeiten mittig zwischen zwei Kreuzungen vollständig gesperrt. Eine Sperre an der zurückliegenden Kreuzung fehlt, eine alternative sichere Führung des Radverkehrs z. B. auf die Fahrbahn fehlt.</p> <p>Ich habe vor Ort Einblick in die Anordnung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg genommen. Dort war ausdrücklich formuliert, dass der Radweg NICHT GESPERRT werden darf. Nach Auskunft eines Mitarbeiters der Bauausführenden vor Ort hätte die Verkehrssicherungsfirma telefonisch vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Genehmigung für die Inanspruchnahme des Radwegs erhalten, was jedoch nicht überprüfbar ist.</p> <p>Selbst wenn dies der Wahrheit entspräche: Der Radverkehr ist auch in einer nur mündlich korrigierten Anordnung sicher zu führen, was hier klar zu vermissen ist.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
19.11.2018	SV Friedrichshain-Kreuzber	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	1 = sehr gut
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Obentrautstr. 47, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist vollständig versperrt. Eine alternative Radverkehrsführung fehlt, eine sichere Abfahrt zur Fahrbahn fehlt. Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	21.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Rathausstraße 41, 12105 Berlin-Tempelhof
Mangelbeschreibung	An einer Baustelle im Zuge der Rathausstraße, Fahrtrichtung Süd, Einmündung der Ringstraße ist der Radweg vollständig versperrt. Mit einem straßenverkehrsrechtlich ungültigem Schild werden Radfahrende angewiesen: "Radfahrer Fußgängerfurt benutzen". Ein Zeichen 239 mit Zusatz Fahrräder frei fehlt. Der sich anschließende Weg ist zu schmal, verwinkelt, auf einer Stahlplatte bei Nässe glatt und als Radverkehrsanlage ungeeignet. (siehe zusätzliches Foto in der Mail)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	22.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
11.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>3 = befriedigend</b>
lange Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Rathausstraße 55, 12105 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg der Rathausstraße Fahrtrichtung Nord ist durch zahlreiche Absperrungen mal weniger, mal mehr, mal komplett versperrt. Eine alternative Radwegführung fehlt. Eine Freigabe des Fußwegs fehlt. Die Straße ist wegen Bauarbeiten auch nicht benutzbar. Radfahrende sollen sich hier in Luft auflösen? (Die Baustelle ist nicht identisch zu #160, das sind zwei unterschiedliche Bauherrn und Bauausführende, wie ich vor Ort erfuh.)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	22.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
11.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Grazer Damm 227, 12157 Berlin
Mangelbeschreibung	Der ursprünglich nicht benutzungspflichtige Radweg entlang des Grazer Damms Fahrtrichtung Nord ist durch mehrere Baken und Absperrungen unbenutzbar. Fehlerhafter Weise wird in Höhe Prellerweg eine Benutzungspflicht des Fußwegs mit Zeichen 240 angeordnet, obwohl keine besonderen Gefahren auf der Fahrbahn lauern. Im Gegenteil: Der nun benutzungspflichtige Geh- und Radweg führt mit geringer Breite durch den Wartebereich einer Bushaltestelle und durch mehrere Engstellen. Es ist geboten, eine sichere Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn zu markieren und Zeichen 240 zu entfernen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	22.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
22.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Yorckstraße 58, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Die bauzeitliche Führung des Radwegs ist durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr - Verrücken von Warnbaken in den Radweg - nur noch eingeschränkt benutzbar - siehe Foto.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	22.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
23.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
28.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

1 = sehr gut

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Großbeerenstraße 64a, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Bauherr und/oder Bauausführende haben sich selbst mehr Platz genehmigt und ihre Bauabsperungen (Zaun und Warnbaken) auf den Schutzstreifen herausgerückt. Der Schutzstreifen ist auf die Hälfte seiner ursprünglichen Breite reduziert. Das ist bei paralleler Fahrt von Radfahrenden und Kfz eine gefährliche Angelegenheit.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	22.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
22.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
23.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Potsdamer Chaussee (ggü. Einmündung Von-Luck-Straße) x, 14129 Berlin
Mangelbeschreibung	Potsdamer Chaussee Fahrtrichtung Ost: Radweg versperrt, keine alternative Führung des Radverkehrs, keine Abfahrt zur Fahrbahn, keine Fahrbahnmarkierung. Nebenbei auch kritisiert: Fußweg: Bauschutt abgelagert - ohne jede Verkehrssicherung. Im weiteren Verlauf: Fußweg abgesperrt, keine alternative Führung, Zufußgehende sollen offensichtlich den dort wieder vorhandenen Radweg benutzen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	28.11.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
28.11.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
28.11.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Steglitz-Zehlendorf
29.11.2018	SV Steglitz-Zehlendorf	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SV Steglitz-Zehlendorf

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Steglitz-Zehlendorf

**1 = sehr gut**

kurze Dauer für Antwort und Erledigung



Adresse	Brunnenstr. 21, 10119 Berlin
Mangelbeschreibung	Durch Tiefbauarbeiten ist der Radweg vollständig versperrt. Eine alternative Radwegführung fehlt, eine sichere Führung auf die Fahrbahn an der vorhergehenden Kreuzung fehlt.  07.12.2018: Ich zeige die Baustelle parallel bei Polizeioberkommissar Biewald von der Fahrradstaffel an.  10.12.2018: Ortsbesuch. Für diese Baustelle sind die Wasserbetriebe Berlin verantwortlich. Der anwesende Bauleiter berichtete, gerade ein Bußgeld an die Polizei entrichtet zu haben. Die Polizei hat offensichtlich zügig auf meine Anzeige bei der Fahrradstaffel reagiert. Die mangelhafte Baustelle bestand allerdings immer noch.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	07.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Pannierstr. 20, 12047 Berlin
Mangelbeschreibung	Zunächst hat die Verkehrssicherungsfirma ca. vor Grundstück Pannierstraße 18 mittig auf den Radweg das Verkehrszeichen Baustelle abgestellt, ohne den Standort zu sichern (siehe gesondertes Bild in der Mail). Dann folgt vor Grundstück Pannierstraße 19 das Zeichen 254 Verbot für den Radverkehr, ohne dass es eine alternative Radwegführung gibt. Auch fehlt eine sichere Abfahrt auf die Fahrbahn, die Bordsteinkante ist nicht abgesenkt. Dem Sicherheit suchenden Radfahrenden, der sich nicht in den Fließverkehr in den schmalen Fahrstreifen einordnen möchte, wird dann noch das Zeichen "Radfahrer absteigen" auf dem Fußweg vor die Nase gesetzt. Diese Baustelleneinrichtung entspricht in keinsten Weise den gesetzlichen Vorgaben.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	06.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Neukölln
31.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
31.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Neukölln
01.02.2019	NFTS	SV Neukölln	Meldung Mahnung2	SV Neukölln
01.02.2019	SV Neukölln	NFTS	Antwort Kein Mangel	SV Neukölln

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Neukölln

**6 = ungenügend**

sehr lange Dauer für Antwort, die überheblich und fahrradfeindlich ausfällt, Mängelbeseitigung abgelehnt



Adresse	Brunnenstraße 21, 10119 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Bauausführenden am Grundstück Brunnenstraße 21 haben die illegale Baustelle der Wasserbetriebe (Meine Meldung #166, inzwischen von der Fahrradstaffel per Bußgeld geahndet und im Rückbau begriffen) genutzt, in deren Windschatten den Radweg für das Lagern von ca. 20 Bauschuttsäcken zu nutzen. Eine verkehrsrechtliche Anordnung konnte die Bauleitung dafür nicht vorweisen. Der Radweg ist somit selbst nach Rückbau der Baustelle der Wasserbetriebe nicht nutzbar.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
10.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

**6 = ungenügend**

nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Greifswalder Str. 167, 10409 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine sichere alternative Führung des Radverkehrs fehlt. Radfahrende sollen sich offensichtlich ohne jegliche Sicherung, Markierung, Warnung motorisierter Verkehrsteilnehmer in den Fließverkehr einordnen. Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	10.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Pankow

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Lilienthalstraße 28, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg der Lilienthalstraße ist vor Grundstück Nr. 28 auf beiden Straßenseiten aufgedrungen, teilweise ungesichert, somit nicht befahrbar. Eine alternative sichere Führung des Radverkehrs fehlt, eine Abfahrt auf die Fahrbahn fehlt, die Bordsteinkanten sind hoch, parkende Fahrzeuge versperren die Abfahrt. Auf dem Fußweg klappt zusätzlich noch eine ungesicherte offene Stelle im Belag - siehe Foto in Mail. Foto der Gegenrichtung Radweg ebenfalls in der Mail.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
13.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
13.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Prinzenstraße 34-35, 10969 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Prinzenstraße Fahrtrichtung Süd ist durch eine Baustelle vollständig versperrt. Eine alternative sichere Führung des Radverkehrs fehlt. Eine Ableitung auf die Fahrbahn am vorhergehenden Knotenpunkt fehlt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	13.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
14.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
14.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
09.01.2019	SV Friedrichshain-K	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Modersohnstraße Ecke Revaler Str. x, 10245 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Modersohnstraße Fahrtrichtung Süd ist ab Revaler Straße durch eine Baustelle versperrt. Eine sichere Führung des Radverkehrs auf die Fahrbahn fehlt, im Gegenteil: Die unverändert gültige weiße Fahrbahnmarkierung (gestrichelte Linie über die Kreuzung) führt geradewegs in die Baustelle. Das erzeugt gefährliche Situationen, weil Radfahrende zunächst nach rechts aus dem Fließverkehr herausgeführt werden, um dann gleich wieder in den Fließverkehr hineinwechseln zu müssen. Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	19.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
19.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
20.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Platz der Vereinten Nationen 72, 10249 Berlin
Mangelbeschreibung	Am Radfahrstreifen der Friedensstraße Fahrtrichtung Süd gab es im Oktober/November 2018 eine Baustelle, bei der eine Rampe auf dem Radfahrstreifen aufgeschüttet wurde. Die Baustelle ist mittlerweile beendet und abgebaut. Die Rampe wurde jedoch auf dem Radfahrstreifen vergessen. Sie stellt wegen ihrer Höhe und Steilheit eine erhebliche Gefahr für Radfahrende dar (Sturzgefahr oder Kollisionsgefahr beim Ausweichen). Verschärfend ist ihre Lage hinter einer Kurve.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	15.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
19.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
20.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber
07.01.2019	SV Friedrichshain-K	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	2 = gut
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	nach mittlerer Dauer Antwort und Erledigung



Adresse	Adlergestell 708, 12527 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Adlergestell Fahrtrichtung SO ist vollständig versperrt, eine alternative sichere Führung des Radwegs ist nicht eingerichtet. Der danebenliegende Fußweg, auf den offensichtlich die Radfahrenden notgedrungener Weise ausweichen, weist unbefestigte Abschnitte mit losem Sand auf. Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	16.12.2018

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
20.12.2018	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
20.12.2018	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
14.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	
15.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
15.01.2019	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Treptow-Köpenick

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Gartenstraße Kreisverkehr Scheringstraße 65, 13355 Berlin
Mangelbeschreibung	Der benutzungspflichtige Radweg im Kreisverkehr unter den Liesenbrücken ist im SO-Quadranten durch 3 Baken versperrt. Mangel 1: Eine alternative sichere Führung des Radwegs fehlt. Radfahrende müssen sich überraschend in den Fließverkehr einordnen. Mangel 2: Die Benutzungspflicht des gesperrten Radwegs ist nicht aufgehoben. Mangel 3: Aus der Gartenstraße Süd kommend ist die Baustelle sehr schlecht einsehbar. Mangel 4: Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	05.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte
08.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
08.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Berliner Str. 137, 10715 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg der Berliner Straße Fahrtrichtung Ost ist ab Uhlandstraße gesperrt. Reste einer Fahrbahnmarkierung weisen ins Nirgendwo (siehe Foto hier). Ob Radfahrende links oder rechts von den aufgestellten Baken und Betonelementen fahren sollen, ist unklar. Falls links davon: Die verbleibende Fahrbahnbreite ist gerade so schmal, dass Kfz meinen, noch knapp überholen zu können. Im Verlauf der Baustelle verschmälern Warnbaken die Fahrbahn weiter, so dass Radfahrende dort durch überholende Kfz gefährdet werden. (siehe anhängendes Foto in der Mail) Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>6 = ungenügend</b>
nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Uhlandstraße 102, 10715 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem Radweg Uhlandstraße Fahrtrichtung Nord stehen ohne jede Sicherung, ohne reflektierende Elemente, ohne Warnbaken Gerüststangen auf dem Radweg. Reste einer Fahrbahnmarkierung mildern die gefährliche Situation auch nicht.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
15.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

2 = gut

nach mittlerer Dauer Antwort und Erledigung



Adresse	Blissestraße 5, 10713 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Die BVG baut zwar "für Berlin", vergisst aber leider die Radfahrenden. Der Radweg Blissestraße Fahrtrichtung Nord wird kurz vor der Baustelle der BVG mit einer Fahrbahnmarkierung ins Nichts geführt. Was sich am Markierungsende anschließt, bleibt ungewiss. Es fehlt eine aussagefähige Beschilderung über die Art der Radverkehrsanlage und eine Markierung über deren Verlauf.</p> <p>Hinzu kommt: 50 m vor dieser Baustelle an der Einmündung Wilhelmsaue kleben Reste einer Fahrbahnmarkierung auf der Fahrbahn und zwei Verkehrszeichen Achtung Radfahrende stehen - teilweise weggedreht - recht sinnfrei herum. Ob Radfahrende hier alle auf die Fahrbahn fahren sollen oder nur die mutigen oder nur die geradeaus in die Brandenburgische Straße fahrenden oder niemand, bleibt unklar. (Foto in der Mail)</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	05.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
05.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?	SenUVK VLB
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>1 = sehr gut</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	schnelle Antwort des Zuständigen und Ankündigung Erledigung vor Ort





Adresse	Yorckstraße x, 10965 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Die Firma QFM sperrt ohne verkehrsrechtliche Anordnung (Bauleiter vor Ort angefragt, Unterlagen eingesehen, Anordnung nicht vorhanden) den Radweg der Yorckstraße Fahrtrichtung Ost Höhe Einfahrt Flaschenhalspark. Sie legt auf dem Radweg ungesichert Kabel ab - Sturzgefahr für Radfahrende.</p> <p>Eine alternative sichere Führung des Radverkehrs fehlt. Eine Abfahrt zur Fahrbahn ist wegen eines Geländers nicht möglich. Der Radweg ist nicht an der vorhergehenden Kreuzung gesperrt. Offensichtlich sollen Radfahrende auf dieser wichtigen Verbindung hier absteigen oder verdunsten oder verkehrswidrig den Fußweg benutzen?</p> <p>Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>Den Unterlagen war im übrigen zu entnehmen, dass sich die Firma QFM sukzessive über mehrere Aufgrabungen des Radwegs entlang der Yorckstraße bewegen wird. Selbst wenn die konkrete hier gemeldete Aufgrabung bald beseitigt sein sollte, veranlassen Sie bitte, dass alle zukünftigen Aufgrabungen innerhalb dieses Auftrags eine dem MobG entsprechende Radverkehrsführung aufweisen.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	07.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen





Adresse	Tempelhofer Damm (Höhe BAB Anschlussstelle) x, 12099 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der benutzungspflichtige Radweg Tempelhofer Damm, Höhe BAB Anschlussstelle, Fahrtrichtung Süd ist komplett versperrt. Eine alternative Führung des Radverkehrs fehlt. Der Radweg ist nicht an der vorhergehenden Kreuzung gesperrt. Die Benutzungspflicht ist nicht aufgehoben. Zwischen Fuß- und Radweg befindet sich eine ca. 5 cm hohe Längskante - Sturzgefahr.</p> <p>Wo die Radfahrenden auf dieser stark frequentierten Verbindung entlangfahren sollen, ist unklar.</p> <p>Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>10.01.2019: Die Mängel wurden teilweise behoben, indem an der Absperrung das Zeichen Gemeinsamer Geh- und Radweg aufgestellt wurde. Die Längskante als Gefahrstelle blieb.</p> <p>22.01.2019: Verschlechterung: Die Sperrung des Radwegs wurde bis zur Rampe zur A100 West vorgezogen, so dass Radfahrende zur Auffahrt zum gemeinsamen Geh- und Radweg über eine 7 cm hohe scharfe Bordsteinkante fahren müssen.</p> <p>31.01.2019, 01.02.2019: Weitere Verschlechterung: Radfahrende müssen nun durch ein Sandloch fahren (Radweg ohne jeden Belag). Die Breite des gemeinsamen Rad- Gehwegs ist weiterhin grenzwertig gering (ca. 1,6 m). Bei dieser hohen Verkehrsbelastung ist das viel zu wenig.</p> <p>05.02.2019, 06.02.2019: Die Bauausführenden verrücken die rechts Absperrung und verlegen den Rad- und Gehweg tagsüber in das Sandloch.</p> <p>07.02.2019: Die Bauausführenden entfernen des Verkehrszeichen "gemeinsamer Geh- und Radweg", womit Radfahrende auf die Fahrbahn fahren dürfen, wo sie mit den von links kommenden Kfz kollidieren, da diese gleichzeitig Grün haben.</p> <p>10.02.2019: Die Mängel sind beseitigt, indem der Radweg durchgehend gepflastert und freigegeben wurde.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	08.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
08.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
09.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
09.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
09.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
10.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	
22.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Ergänzung	
22.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	
29.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigt	SenUVK VLB
31.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung1	SenUVK VLB
01.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung2	SenUVK VLB
01.02.2019	NFTS	BA TS	Meldung	
05.02.2019	NFTS	Polizei	Meldung	
06.02.2019	NFTS	Polizei	Meldung	
06.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung2	SenUVK VLB
07.02.2019	NFTS	Polizei	Meldung	
07.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung Mahnung2	SenUVK VLB
07.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg
07.02.2019	Polizei	NFTS	Persönliches Gespräch	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

**6 = ungenügend**

zunächst schnelle Reaktion VLB, jedoch keine Antwort SV Tempelhof-Schöneberg, erst die Polizei wird nach 3-maliger Meldung vor Ort aktiv



Adresse	Horstwalder Str. 71 - 75, 12307 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Wegen einer Baustelle ist die Horstwalder Straße zwischen Petkuser Straße und Goltzstraße zur Einbahnstraße erklärt. Für Radfahrende ist keine Ausnahme zugelassen, obwohl:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. durch diese Straße der klassifizierte Mauerradweg führt,</li> <li>2. diese Radroute weiterhin ausgeschildert ist,</li> <li>3. keine Umleitung für Radfahrende eingerichtet und ausgewiesen ist,</li> <li>4. genügend Platz in der Baustelle vorhanden ist, um mittels markiertem Radfahrstreifen die Einbahnstraße für Radfahrende in der Gegenrichtung zu öffnen.</li> </ol> <p>Ich bitte darum, eine fahrradfreundliche Lösung hier auf dieser Radroute einzurichten.</p>
Art Radverkehrsanlage	Straße mit Mischverkehr
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	10.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
10.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

**6 = ungenügend**

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Lützowplatz 6, 10785 Berlin
Mangelbeschreibung	Am Lützowplatz, Westseite, Fahrtrichtung Süd ab Lützowufer ist ein bauzeitlicher getrennter Rad- und Gehweg angeordnet. Zunächst ist auch noch mittels gelber Linie ein Radweg markiert. Doch ab Lützowplatz 6 führt die Markierung in die Absperrung. Danach fehlt ein markierter Radweg. Es ist eine neue Markierung des Radwegs über die gesamte Baustelle aufzubringen. Alternativ ist die Benutzungspflicht dieses Radwegrestes aufzuheben und eine sichere Führung auf der Fahrbahn einzurichten.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	19.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
19.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
21.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
22.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündi	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

1 = sehr gut

schnelle Antwort und Erledigung



Adresse	Alt Biesdorf 21, 12683 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der benutzungspflichtige gemeinsame Geh- und Radweg wird direkt auf einen Mast und durch eine zu niedrige und zu schmale Gerüstgasse geführt. Obwohl 3 Kfz-Spuren zur Verfügung stehen, wird dem Radverkehr keine Platz auf der Fahrbahn gegeben. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Mobilitätsgesetz.</p> <p>Ich erwarte eine umgehende Korrektur, indem ein geschützter Radfahrstreifen auf der Fahrbahn zu Lasten eines Fahrstreifens angelegt wird.</p> <p>18.02.2019: Die Mängel sind geringfügig gemildert. Die Einhausung ist abgebaut, aber das Gerüst rechts steht unverändert dort. Neben dem Lampenmast sind rechts ca. 90 cm frei, durch die man z. B. mit einem 75 cm breiten Lenker bei Druckwellen durch vorbeifahrende LKW zirkeln muss. Es bleibt unzumutbar.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	31.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
31.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
31.01.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Marzahn-Hellersdorf
08.02.2019	SV Mitte	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SV Marzahn-Hellersdorf

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Marzahn-Hellersdorf
Antwortverhalten Bewertung Note	2 = gut
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	relativ schnelle Antwort des Zuständigen und Ankündigung der Erledigung vor Ort



Adresse	Stralauer Allee 6, 10245 Berlin
Mangelbeschreibung	Zunächst vorweg: Wegen Bauarbeiten mittig in der Stralauer Allee wird die Zahl der Fahrstreifen abschnittsweise bis auf einen reduziert, was Radfahrende nahezu zwingt, den Gehweg, Radfahrer frei zu benutzen. Was ihnen dort dargeboten wird, spottet jeder Beschreibung. Wegen zahlreicher Gefahrstellen stehen viele Absperrung herum, der Radverkehr wird in Schlängellinie durch ehemalige Baumscheiben, durch losen Sand und über ca. 10 cm hohe Aufbrüche des Asphalts geführt. Detailfotos im Anhang der E-Mail.  Es ist geboten, sofort eine befahrbare Oberfläche ohne Gefahrstellen herzustellen.
Art Radverkehrsanlage	Gehweg, Radfahrer frei
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	31.01.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
31.01.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
01.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
08.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Kynaststraße x, 10317 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Kynaststraße ist in Fahrtrichtung Nord ab Alt Stralau bis zur Verbindungsstraße zur Hauptstraße für Radfahrende gesperrt. Die gesperrte Strecke ist 330 m lang. Es ist eine Umleitung für Radfahrende über Markgrafendamm und Hauptstraße ausgeschildert, sie ist 1.225 m lang, also 270 % länger als die gesperrte Strecke (siehe Bild in der E-Mail) Fahrradfahren ist entfernungsensibel, da man mit eigener Körperkraft fährt. Deshalb ist es dringend geboten, eine kurze Umleitung einzurichten, z. B. über die Glasbläserallee.  Die Baustelle verstößt im übrigen gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Schutzstreifen
Benutzungspflicht	unzutreffend
Datum Mangel entdeckt	01.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB
13.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Kein Mangel	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
<b>2 = gut</b>
nach 13 Tagen fachkundige Begründung, weshalb kürzere Umleitung über Glasbläserallee nicht möglich



Adresse	Indira-Ghandi-Straße 74, 13053 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem benutzungspflichtigen Radweg der Indira-Ghandi-Straße, Fahrtrichtung Nord, ist Baumaterial abgelegt und unzureichend gesichert. Der Radweg ist komplett versperrt. Eine alternative Führung fehlt. Eine Abfahrt zur Fahrbahn ist nicht möglich - Wiese, Bordsteinkante und Sperren stehen dem entgegen.  Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	01.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
01.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
04.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Lichtenberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Lichtenberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Möckernstraße 141, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Möckernstraße Fahrtrichtung Nord führt in eine Sackgasse. In Höhe Nr. 141 versperrt eine Baustelle den Weg. Eine Abfahrt zur Fahrbahn existiert nicht, hohe Bordsteinkante und parkende Fahrzeuge verhindern die Weiterfahrt. An der vorhergehenden Kreuzung ist der Radweg nicht gesperrt und nicht auf die Fahrbahn geführt. (Am Rande bemerkt: FußgängerInnen, Rollstuhl- oder KinderwagenfahrerInnen können den Weg aus den gleichen Gründen auch nicht verlassen.)
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	04.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Stresemannstraße 69, 10963 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der bauzeitlich auf die Fahrbahn verlegte benutzungspflichtige Radweg wird durch die Bauausführenden in Beschlag genommen. Er ist vollständig versperrt. Die Baken und der Schrammbord wurden zur Fahrbahn hin verschoben. Auf Nachfrage konnten die dort tätigen Mitarbeiter keine verkehrsrechtliche Anordnung vorweisen.</p> <p>Die Baustelle zeichnet sich bereits über Monate durch zahlreiche Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen aus, siehe vorhergehende Meldungen #19 vom 23.11.2017 und #134 vom 28.09.2018. Hier sollten mal wirksame Sanktionen bei den Verantwortlichen ergriffen werden.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	04.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Friedrichshain-Kreuzberg
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Mehringdamm 52, 10961 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem Radweg wurde eine Miettoilette für die Baustelleneinrichtung abgelegt. 10.02.2019: Unbekannte haben die Miettoilette zur Seite auf den Fußweg gerückt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	04.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
04.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
05.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Töpchiner Weg 211, 12309 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg ist neben einer Litfaßsäule wegen Kabelarbeiten versperrt. Es fehlen: Die alternative Radwegführung, sichere Abfahrt zur Fahrbahn, Sperrung an der vorhergehenden Einmündung. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verhältnisse wegen einer Bushaltestelle und eines Wartehäuschens beengt sind.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	06.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
06.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
07.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Tempelhof-Schöneberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Kynaststraße x, 10317 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Kynaststraße Fahrtrichtung Nord ist ca. 50 m nördlich der Einmündung der Verbindungsstraße zur Hauptstraße versperrt. Eine sichere alternative Radwegführung fehlt. Eine Abfahrt zur Fahrbahn ist nicht möglich - hohe Bordsteinkante.  Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	07.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Friedrichshain-Kreuzber

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Friedrichshain-Kreuzberg

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Neue Krugallee 4 - 6, 12435 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Neue Krugallee Fahrtrichtung Süd ist komplett versperrt. Eine sichere alternative Radwegführung fehlt.  Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	07.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick
11.02.2019	SV Treptow-Köpen	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Treptow-Köpenick

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Treptow-Köpenick

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen





Adresse	Grenzallee 34, 12057 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radverkehr Richtung West wird auf der Grenzallee ab Neuköllnische Allee über einen Zweirichtungsrail- und Gehweg auf der Nordseite geführt. In Höhe Grenzallee 34 an der Einmündung der Berguisstraße gibt es zahlreiche Mängel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radfahrende rätseln vor der Einmündung, wo es überhaupt weiter geht. Es fehlt eine Wegweisung, dass sie zunächst die Grenzallee nach links, dann die Berguisstraße und dann wieder die Grenzallee nach rechts überqueren sollen.</li> <li>2. Radfahrenden wird in der Fahrtrichtung Ost -&gt; West an dieser Einmündung zugemutet, zweimal eine Bettelampel zu betätigen und insgesamt drei LSA zu überqueren, was mit extrem langen Wartezeiten verbunden ist.</li> <li>3. Hinzu kommt, dass die Bettelknöpfe nicht vom Fahrrad aus erreichbar sind.</li> <li>4. Die Aufstellbereiche und Wege im SO-Quadranten sind viel zu klein und zu schmal, von Absperrungen, Betonfüßen und ähnlichem zugestellt. (siehe Foto in der Mail)</li> </ol> <p>Es ist vor allem überhaupt nicht erkennbar, weshalb Radfahrende in Ost-West-Richtung nicht einfach auf der Nordseite der Grenzallee verbleiben können und ohne jede LSA den Bereich passieren können. Es stehen nur Absperrungen herum, ohne dass Bautätigkeiten zu erkennen sind.</p> <p>Diese Baustelle ist sehr fahrradunfreundlich eingerichtet. Sie verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p> <p>18.02.2019: Die Mängel bestehen unverändert fort. In der Fahrtrichtung West nach Ost sind die Wartezeiten an der Bettelampel ebenfalls groß. Der Bettelknopf ist nur nach Absteigen und Fahrradschieben zu erreichen.</p>
Art Radverkehrsanlage	Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	07.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
07.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
08.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB

6 = ungenügend

nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Blissestraße 7, 10713 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg Blissestraße Fahrtrichtung Nord ist kurz nach der Kreuzung Wilhelmsaue versperrt. Reste eine Fahrbahnmarkierung deuten an, dass man auf die Fahrbahn fahren soll. Diese spärlichen Reste warnen den Fließverkehr NICHT vor Radfahrenden und geben keine Sicherheit.</p> <p>Radfahrende werden an der folgenden Kreuzung bei Geradeausfahrt damit konfrontiert, sich in den linken Fahrstreifen einzuordnen, weil der rechte Fahrstreifen den rechtsabbiegenden Kfz vorbehalten ist. Diese Lösung ist für unsichere Radfahrende, Ältere und Kinder völlig ungeeignet. Für sie wäre eigentlich die Lösung richtig, den Fußweg mit "Fahrräder frei" zu beschildern. Dieses Zusatzzeichen ist aber umgedreht angebracht, also ungültig.</p> <p>Somit ist auch die Aussage von T.Durak (VLB A 35) in der Antwort vom 08.01.2019 zu Mangel #179 (BVG-Baustelle weiter vorn) nicht mehr zutreffend, wonach hier der Fußweg durchgehend befahrbar sein und das Zeichen "Fahrräder frei" aufgestellt werden sollte.</p> <p>Die Baustelle verstößt gegen § 39 (1) des Mobilitätsgesetzes, wonach Beschränkungen des Straßenraums nicht zu Lasten des Umweltverbundes erfolgen sollen.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	09.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Charlottenburg-Wilmers
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort Prüfung	SenUVK VLB

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SenUVK VLB
6 = ungenügend
nur Prüfung ohne Antwort mit Ergebnis



Adresse	Sickingenstraße 20 - 28, 10553 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Sickingenstraße Fahrtrichtung West ist wegen einer Baustelle versperrt. Radfahrende können mangels Abfahrt zur Fahrbahn nicht anders, als den Fußweg zu benutzen, was an dieser Stelle besonders gefährlich ist, da eine unübersichtliche Grundstücksausfahrt folgt.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	09.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Mitte
14.02.2019	SV Mitte	NFTS	Antwort Zuständig Erledigung angekündigt	SV Mitte

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Mitte

**1 = sehr gut**

kurzfristige Antwort, Erledigung angekündigt



Adresse	Berliner Straße 38, 13189 Berlin
Mangelbeschreibung	Auf dem Radweg Fahrtrichtung Süd ist ein Gerüst aufgebaut, ohne reflektierende Elemente oder Warnbaken. Es ist in der Dunkelheit kaum zu erkennen.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	09.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Pankow
Antwortverhalten Bewertung Note	<b>6 = ungenügend</b>
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Berliner Straße 45, 13189 Berlin
Mangelbeschreibung	Die Bauausführenden an der o. g. Adresse haben die Absperrung auf den Radfahrstreifen hinausgerückt, so dass von ihm nur ca. 60 cm übrig bleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass die nach außen gedrehten Zaunbetonfüße schwer erkennbar sind man Gefahr läuft, darüber zu stürzen.
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	09.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
09.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Pankow
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Greifswalder Straße 33a, 10405 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radfahrstreifen Fahrtrichtung Nord ist ab Hufelandstraße zunächst zur Hälfte mit Baken, dann komplett mit Baufahrzeugen und schließlich komplett mit einem Container (Foto) in Beschlag genommen. Radfahrende müssen sich in den starken Fließverkehr einordnen, was gefährlich ist. Mängel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermutlich ist die Inanspruchnahme des Radfahrstreifens durch Bauherr und Bauausführende überhaupt nicht genehmigt und muss sofort unterbunden werden.</li> <li>- Falls dafür doch eine Genehmigung vorliegt (die im Widerspruch zum Mobilitätsgesetz stände), dann ist eine sichere alternative Radverkehrsanlage, z. B. ein mit Baken gesicherter und mit durchgezogener Linie markierter Radfahrstreifen auf dem rechten Fahrstreifen anzulegen.</li> <li>- Verkehrszeichen 138 Achtung Radverkehr sollte aufgestellt werden.</li> </ul> <p>18.02.2019: Die Mängel wurden teilweise beseitigt. Der Container steht rechts neben dem Radfahrstreifen, die Baken stehen allerdings auf dem Radfahrstreifen. Baufahrzeuge waren aktuell nicht abgestellt.</p>
Art Radverkehrsanlage	Radfahrstreifen
Benutzungspflicht	Ja
Datum Mangel entdeckt	11.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Pankow
11.02.2019	NFTS	Polizei	Meldung	

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Pankow

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Bismarckstraße 35, 12169 Berlin
Mangelbeschreibung	<p>Der Radweg Bismarckstraße Fahrtrichtung Süd ist kurz vor der Stirnerstraße versperrt. Eine alternative Radverkehrsführung fehlt. Die Abfahrt zur Fahrbahn ist unübersichtlich - parkende Fahrzeuge, die Abfahrt zum Fußweg - eigentlich verboten - führt durch eine Baumscheibe (Foto oben)</p> <p>Nach der Stirnerstraße folgt die zweite Sperre, hier ist das Zeichen "gemeinsamer Geh- und Radweg" aufgestellt. Versäumt wurde, die bis zu 8 cm hohe Bordsteinkante anzurampen. (Foto in der Mail)</p> <p>Nach weiteren ca. 80 m an der Kreuzung Steglitzer Damm folgt die nächste Absperrung des Radwegs mit einer kurzen Markierung nach rechts, aber dazu im Widerspruch einem Verkehrszeichen Umleitung für Radfahrende nach links. (Foto in der Mail)</p>
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	11.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
11.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Charlottenburg-Wilmers

Fazit: Wer ist zuständig?

Antwortverhalten Bewertung Note

Antwortverhalten Bewert. Begründ.

SV Charlottenburg-Wilmersdorf

6 = ungenügend

keine Antwort des Zuständigen



Adresse	Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11, 10787 Berlin
Mangelbeschreibung	Der Radweg Fahrtrichtung Süd ist wegen Bauarbeiten an einer Litfasssäule gesperrt. Eine sichere alternative Radwegführung fehlt. Die Abfahrt zur Fahrbahn ist nicht möglich - hohe Bordsteinkante.
Art Radverkehrsanlage	Radweg
Benutzungspflicht	Nein
Datum Mangel entdeckt	11.02.2019

Datum	Absender	Empfänger	Nachricht-Art	Zuständiger
11.02.2019	NFTS	SenUVK VLB	Meldung	
12.02.2019	SenUVK VLB	NFTS	Antwort andere Zuständigkeit	SV Tempelhof-Schöneberg

Fazit: Wer ist zuständig?	SV Tempelhof-Schöneberg
Antwortverhalten Bewertung Note	6 = ungenügend
Antwortverhalten Bewert. Begründ.	keine Antwort des Zuständigen